



24120500026345

<b>LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO</b>																																																																																																					
<b>Secretaria:</b> ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONserto <input type="checkbox"/> DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>																																																																																																					
<b>ÓRGÃO:</b> Instituto Geral de Perícias <b>UNIDADE:</b>																																																																																																					
<b>LOCAL DE INSPEÇÃO:</b> Rua Comendador Alvaro Guaspari, 40 - Bairro: Floresta - Porto Alegre/RS <b>DATA:</b> 05/11/2024																																																																																																					
<b>PROA Nº:</b> 24/1205-0002634-5 <b>ASSUNTO:</b>																																																																																																					
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO																																																																																																				
<b>PLACA:</b> INW5202 <b>PREFIXO:</b> 16.868 <b>TIPO/MARCA:</b> GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE <b>MODELO:</b> GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE <b>COR:</b> Branca <b>CHASSI:</b> 9BGTR69W07B236833 <b>ANO DE FAB./MODELO:</b> 2007/2007 <b>RENAVAM:</b> 00921851570 <b>POTÊNCIA:</b> 121CV <b>QUILOMETRAGEM:</b> 147.090 <b>COMBUSTÍVEL:</b> FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/> <b>Nº DO MOTOR:</b> J60046973 <b>VEÍCULO RODANDO:</b> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> <b>PARADO MOTIVO:</b> aguardando baixa <b>POSSUI MULTAS:</b> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> <b>USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?</b> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> <b>CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?</b> <b>DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITENS AVALIADOS</th> <th>Bom</th> <th>Regular</th> <th>Péssimo</th> <th>Faltante (QUANT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1- MOTOR</td><td></td><td></td><td></td><td>Obs. 1 e 2</td></tr> <tr><td>2- AGREGADOS MOTOR</td><td></td><td></td><td></td><td>Obs. 1, 2 e 5</td></tr> <tr><td>3- CAIXA/CÂMBIO</td><td></td><td>x</td><td></td><td>Obs. 1</td></tr> <tr><td>4- AGREGADOS CAIXA</td><td></td><td>x</td><td></td><td>Obs. 1</td></tr> <tr><td>5- SISTEMA DIREÇÃO</td><td></td><td>x</td><td></td><td>Obs. 1</td></tr> <tr><td>6- SISTEMA DE FREIOS</td><td></td><td>x</td><td></td><td>Obs. 1 e 2</td></tr> <tr><td>7- SISTEMA ELÉTRICO</td><td></td><td></td><td></td><td>Obs. 1 e 2</td></tr> <tr><td>8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO</td><td></td><td></td><td></td><td>Obs. 1 e 2</td></tr> <tr><td>9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB</td><td></td><td></td><td></td><td>Obs. 1 e 2</td></tr> <tr><td>10- SIST. ARREFECIMENTO</td><td></td><td></td><td></td><td>Obs. 1 e 2</td></tr> <tr><td>11- AGREGADOS SIST. ARREF.</td><td></td><td></td><td></td><td>Obs. 1 e 2</td></tr> <tr><td>12- SISTEMA SUSPENSÃO</td><td></td><td>x</td><td></td><td>Obs. 1</td></tr> <tr><td>13- PNEUS / RODAS / ESTEPE</td><td></td><td>x</td><td></td><td>Obs. 3 e 4</td></tr> <tr><td>14- CARROCERIA</td><td></td><td></td><td>x</td><td>Obs. 1 e 2</td></tr> <tr><td>15- INTERIOR / ACESSÓRIOS</td><td></td><td></td><td>x</td><td>Obs. 1</td></tr> <tr><td>16- BANCOS</td><td></td><td></td><td>x</td><td>Obs. 1</td></tr> <tr><td>17- FORRAÇÕES</td><td></td><td></td><td>x</td><td>Obs. 1</td></tr> <tr><td>18- DIFERENCIAL</td><td></td><td></td><td></td><td>Obs. 1 e 2</td></tr> <tr><td>19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS</td><td></td><td></td><td></td><td>Obs. 4</td></tr> </tbody> </table>	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)	1- MOTOR				Obs. 1 e 2	2- AGREGADOS MOTOR				Obs. 1, 2 e 5	3- CAIXA/CÂMBIO		x		Obs. 1	4- AGREGADOS CAIXA		x		Obs. 1	5- SISTEMA DIREÇÃO		x		Obs. 1	6- SISTEMA DE FREIOS		x		Obs. 1 e 2	7- SISTEMA ELÉTRICO				Obs. 1 e 2	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO				Obs. 1 e 2	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB				Obs. 1 e 2	10- SIST. ARREFECIMENTO				Obs. 1 e 2	11- AGREGADOS SIST. ARREF.				Obs. 1 e 2	12- SISTEMA SUSPENSÃO		x		Obs. 1	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		x		Obs. 3 e 4	14- CARROCERIA			x	Obs. 1 e 2	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			x	Obs. 1	16- BANCOS			x	Obs. 1	17- FORRAÇÕES			x	Obs. 1	18- DIFERENCIAL				Obs. 1 e 2	19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS				Obs. 4
ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)																																																																																																	
1- MOTOR				Obs. 1 e 2																																																																																																	
2- AGREGADOS MOTOR				Obs. 1, 2 e 5																																																																																																	
3- CAIXA/CÂMBIO		x		Obs. 1																																																																																																	
4- AGREGADOS CAIXA		x		Obs. 1																																																																																																	
5- SISTEMA DIREÇÃO		x		Obs. 1																																																																																																	
6- SISTEMA DE FREIOS		x		Obs. 1 e 2																																																																																																	
7- SISTEMA ELÉTRICO				Obs. 1 e 2																																																																																																	
8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO				Obs. 1 e 2																																																																																																	
9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB				Obs. 1 e 2																																																																																																	
10- SIST. ARREFECIMENTO				Obs. 1 e 2																																																																																																	
11- AGREGADOS SIST. ARREF.				Obs. 1 e 2																																																																																																	
12- SISTEMA SUSPENSÃO		x		Obs. 1																																																																																																	
13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		x		Obs. 3 e 4																																																																																																	
14- CARROCERIA			x	Obs. 1 e 2																																																																																																	
15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			x	Obs. 1																																																																																																	
16- BANCOS			x	Obs. 1																																																																																																	
17- FORRAÇÕES			x	Obs. 1																																																																																																	
18- DIFERENCIAL				Obs. 1 e 2																																																																																																	
19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS				Obs. 4																																																																																																	
<b>VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):</b>																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 40%;">VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 25.835,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 7.750,50</td> </tr> </table>			VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 25.835,00		VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 7.750,50																																																																																																
	VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 25.835,00																																																																																																				
	VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 7.750,50																																																																																																				
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b> O veículo foi sede de inundação e não deu partida, portanto limitou-se o presente trabalho a inspeção visual. Obs. 1: O veículo foi sede de inundação Obs. 2: Testes prejudicados. Obs. 3: Pneus em bom quanto ao desgaste das bandas de rodagem. Obs. 4: Sem acesso ao compartimento de bagageis para conferência de equipamentos obrigatórios. Obs. 5: Ausência da grade frontal																																																																																																					
<b>CONCLUSÃO:</b>																																																																																																					
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Responsável Técnico 1:</b> William Pedro dos Santos Barbosa Matrícula: 4503392 	<b>Responsável 2:</b> Felipe Mendes Martins Matrícula: 4824466 																																																																																																			
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado Uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável	<b>Data da publicação da CAVE no DOE</b> _26/10/2021 pág. _207_	<b>Responsável 3:</b> Rita de Cassia de Souza Gehm Matrícula: 3497070/01 																																																																																																			