



 <b>GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL</b> Secretária da Segurança Pública Corpo de Bombeiros Militar DLP-SMEC						
<b>LAUDO TÉCNICO Nº 023/ AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS</b>						
ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/>		AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>		CONserto <input type="checkbox"/>		
		DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>		TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>		
ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR					UNIDADE: DLP	
LOCAL DE INSPEÇÃO: Estrada da Pedreira, 351, Pedreira, Nova Santa Rita/RS					DATA: 20/11/2024	
PROA Nº: 24/1207-0004681-1			ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de desativação.			
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	IJR4735	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	9945	1- MOTOR			X	
TIPO/MARCA:	VW	2- AGREGADOS MOTOR			X	
MODELO:	PARATI 1.6	3- CAIXA/CÂMBIO			X	
COR:	BRANCA	4- AGREGADOS CAIXA			X	
CHASSI:	9BWB05X91TO10758	5- SISTEMA DIREÇÃO			X	
ANO DE FAB./MODELO:	2000/2001	6- SISTEMA DE FREIOS			X	
RENAVAM:	745031560	7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
POTÊNCIA:	100 CV	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
QUILOMETRAGEM:	N/C	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X	
COMBUSTÍVEL:	FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input checked="" type="checkbox"/>	10- SIST. ARREFECIMENTO			X	
Nº DO MOTOR:	UPD006201	11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X	
VEÍCULO RODANDO:	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
PARADO MOTIVO:	VIATURA + 10 ANOS	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X	
POSSUI MULTAS:	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	14- CARROCERIA			X	
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X	
CASO POSITIVO, QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS			X	
		17- FORRAÇÕES			X	
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL				N/C
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			X	
					VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 15.975,00	
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>						
Durante a realização de exames técnicos na viatura acima descrita pelos técnicos CBMRS durante Força Tarefa DLP/2024, foi constatado que o estado geral do veículo encontra-se em péssimas condições, por encontrar-se parado, sofrendo com as interpéries do tempo à alguns anos e sem funcionamento, junto ao pátio da SMEC/DLP. Ainda, conforme IN 007/SPGG em seu Art 16, as viaturas oficiais com mais de 10 anos poderão ser desativadas e, visto avaliação da comissão foi verificado dano estrutural da mesma, encaminhando a mesma para desativação.						
<b>CONCLUSÃO</b>						
Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deve ser desativado, visto enquadrar-se no Decreto nº 55.985/21 e deverá ser classificado com <b>IRRECUPERÁVEL</b> .						
<b>COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS FT - DLP/SMEC</b>						
Nos termos do Decreto nº 55.985/21, e Instrução Normativa nº 07/23 da SPGG, declaramos que o veículo deverá ser:		<b>TÉCNICO 1: FELIPE VARGAS OLIVEIRA</b> SD QPBM Matrícula: 3694810		<b>TÉCNICO 2: ISRAEL SAMUEL BECKER</b> SD QPBM Matrícula: 4357671		
Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>		(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO) E será classificado como:		<b>PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.</b> CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024. Pág.104 a 106		
<input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input checked="" type="checkbox"/> Irrecuperável						<b>TÉCNICO 3: LUCAS DORÉ PREDIGER</b> SD QPBM Matrícula: 4550972