



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME  
Rua Noel Rosa NRº: 539  
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200  
Tel: (11) 98464-1750 |



## LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00003984



XRE 300 - HONDA



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 10/06/2025 10:33

Data Vistoria: 30/05/2025 20:28

### Cliente:

Nome: **Pátio Sul Brasil Maringá**CPF/CNPJ: **42.923.308/0001-59**

### Dados do proprietário:

Proprietário: **ALEXANDRE RODRIGUES DE FREITAS**CPF/CNPJ: **5509953900**

### Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **XRE 300 - HONDA**Ano Fab / Modelo: **2012/2012**Tipo Veículo: **Motocicleta**Condições Veículo: **CONSERVADO**Placa: **AVF9744**UF/Cidade Placa: **PR/MARINGÁ-PR**Condições Placa: **PLACA OK**Nr Motor: **ND09E1C006683**Nr Motor BIN: **ND09E1C006683**Condições Motor: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**

Nr Chassi:

**9C2ND0910CR006683**

Nr Chassi BIN:

**9C2ND0910CR006683**Condições Chassi: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**Combustível BIN: **Gasolina**Cor: **Verde**Cor BIN: **Verde**Tem KIT GNV: **Não**

### Observação:

**Finalidade: Venda forçada em leilão****Valor da Avaliação: R\$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais)**

### BLOQUEIO JUDICIAL

Veículo em regular estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00003984

Placa: AVF9744

Data Impressão: 10/06/2025 10:33

Nr Motor: ND09E1C006683

Nr Chassi: 9C2ND0910CR006683

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	AVF9744	Renavam	00460815113
Chassi	9C2ND0910CR006683	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	ND09E1C006683	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	XRE 300
Ano Fab.	2012	Ano Mod.	2012
Cor	VERDE	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	MARINGA-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	291
Capacidade Passageiros	2	PBT	32



## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda NÃO INFORMADO



## Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 3.462,76	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 473,05	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 12.939,63
Valor Débito IPVA	3.462,76	Valor Débito Licenc	473,05
Valor Débito Multa	12.939,63		

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Página 2



## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietário 0\*\*\*\*\*

Proprietário

A\*\*\*\*\* R\*\*\*\*\* D\* F\*\*\*\*\*

**Restrições:**

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição 2	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: COMUNICACAO DE VENDA RENAJUD	Restrição 3	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA RESTRICAO JUDICIAL
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: JUDICIAL	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD

**BIN FEDERAL**

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AVF9744	Renavam	00460815113
Chassi	9C2ND0910CR006683	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	ND09E1C006683	Município	MARINGA
UF	PR	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	HONDA/XRE 300
Ano Fab	2012	Ano Mod	2012
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	291	Cor	VERDE
Capacidade Passageiros	2	CPF/CNPJ Faturado	03.126.416/0001-49
UF Faturamento	PR		

**BIN FEDERAL - Restrições:**

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

**RENAJUD (CORTESIA):**

RENAJUD NADA CONSTA

**Débitos / Multas**

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

**FOTOS DO VEÍCULO**

ID Vistoria: 00003984


Placa: AVF9744

Data Impressão: 10/06/2025 10:33

Nr Motor: ND09E1C006683

Nr Chassi: 9C2ND0910CR006683





ID Vistoria: 00003984

Placa: AVF9744

Data Impressão: 10/06/2025 10:33

Nr Motor: ND09E1C006683

Nr Chassi: 9C2ND0910CR006683

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

#### Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME  
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Página 4

