



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão Subsecretaria de Patrimônio do Estado						
LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO						
Secretaria:						
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>	CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>		
ÓRGÃO: <b>BRIGADA MILITAR</b>			UNIDADE: <b>CRPOVRP</b>			
LOCAL DE INSPEÇÃO: <b>Rua 28 de Outubro nº 148, Bairro Universitário, Santa Cruz do Sul</b>			24/07/2024			
PROA: <b>23/1203-0028478-7</b>			ASSUNTO: <b>Avaliação de veículo para fins de DESATIVAÇÃO</b>			
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PLACA: <b>IZF 4120</b>		1- MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>			
PREFIXO: <b>BM 11830</b>		2- AGREGADOS MOTOR		<input checked="" type="checkbox"/>		
TIPO/MARCA: <b>AUTOMÓVEL</b>		3- CAIXA/CÂMBIO	<input checked="" type="checkbox"/>			
MODELO: <b>FIAT WEEKEND ADVENTURE</b>		4- AGREGADOS CAIXA	<input checked="" type="checkbox"/>			
COR: <b>Branca</b>		5- SISTEMA DIREÇÃO		<input checked="" type="checkbox"/>		
CHASSI: <b>9BD37417DK5106666</b>		6- SISTEMA DE FREIOS	<input checked="" type="checkbox"/>			
ANO DE FAB./MODELO: <b>2019</b>		7- SISTEMA ELÉTRICO		<input checked="" type="checkbox"/>		
RENAVAM: <b>01187430479</b>		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>132 CV</b>		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB	<input checked="" type="checkbox"/>			
QUILOMETRAGEM: <b>29.631</b>		10- SIST. ARREFECIMENTO			<input checked="" type="checkbox"/>	
COMBUSTÍVEL FLEX <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		11- AGREGADOS SIST. ARREF.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Nº DO MOTOR: <b>370A00113444455</b>		12- SISTEMA SUSPENSÃO		<input checked="" type="checkbox"/>		
VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>		
PARADO MOTIVO:		14- CARROCERIA			<input checked="" type="checkbox"/>	
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		<input checked="" type="checkbox"/>		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		16- BANCOS	<input checked="" type="checkbox"/>			
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		17- FORRAÇÕES	<input checked="" type="checkbox"/>			
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL				<b>NÃO HÁ</b>
DESCARGA		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS	<input checked="" type="checkbox"/>			
			VALOR DO VEÍCULO (FIPE): <b>R\$ 52.775,00</b>			
			VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:			
			<b>R\$3.500,00</b>			
OBSERVAÇÕES GERAIS						
Parte 554/AuxSvExt/35ºBPM/2020						
PROA: <b>23/1203-0028478-7</b>						
CONCLUSÃO: <b>Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deveria ser DESATIVADO</b>						
Nos termos da Instrução Normativa 04/2022 declaramos que o veículo deverá ser: concertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Responsável Técnico: <b>ALVARO LUIZ LOPES</b> 1º TEN PME Matrícula: <b>2187825</b>		Responsável 1: <b>DANIEL RINHO MELLO</b> MAJ QOEM Matrícula: <b>2888831</b>		
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input checked="" type="checkbox"/> irrecuperável		Data da publicação da CAVE no BI <b>09/05/2023</b> pág. <b>499</b>		Responsável 2: <b>MARCOS CAMILO BERGER</b> SD QPM1 Matrícula: <b>22589154</b>		