



24120300228270

| GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL | | LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---------|---|--|-----------------|-----|---------|---------|------------------|----------|--|---|--|--|--------------------|--|---|--|--|-----------------|--|---|--|--|--------------------|--|---|--|--|--------------------|--|---|--|--|----------------------|--|---|--|--|---------------------|--|---|--|--|-------------------------------|--|---|--|--|---------------------------------|--|---|--|--|-------------------------|--|---|--|--|----------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--|--|---|--|----------------------------|--|---|--|--|----------------|--|--|---|--|---------------------------|--|---|--|--|------------|--|---|--|--|---------------|--|---|--|--|-----------------|--|---|--|--|-------------------------|--|---|--|--|
| Secretaria: ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONserto <input type="checkbox"/> DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÓRGÃO: Brigada Militar | | UNIDADE: CRPO Planalto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL DE INSPEÇÃO: Av Coronel Pelegri, 562, Bairro Rodrigues. | | 11/10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO Nº: 24/1203-0022827-0 | | ASSUNTO: Descarga de VTR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLACA: IUB2166 PREFIXO: 8625 TIPO/MARCA: FORD MODELO: FIESTA COR: BRANCA CHASSI: 9BFZF55P2D8451761 ANO DE FAB./MODELO: 2012/2013 RENAVAM: 510650651 POTÊNCIA: 107CV/1598 QUILOMETRAGEM: 244.120 COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/> Nº DO MOTOR: QF9AD8451761 VEÍCULO RODANDO: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO PARADO MOTIVO: Defeitos Mecânicos POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS? DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ? | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITENS AVALIADOS</th> <th>Bom</th> <th>Regular</th> <th>Péssimo</th> <th>Faltante (QUANT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1- MOTOR</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2- AGREGADOS MOTOR</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3- CAIXA/CÂMBIO</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4- AGREGADOS CAIXA</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5- SISTEMA DIREÇÃO</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6- SISTEMA DE FREIOS</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7- SISTEMA ELÉTRICO</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10- SIST. ARREFECIMENTO</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11- AGREGADOS SIST. ARREF.</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12- SISTEMA SUSPENSÃO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>13- PNEUS / RODAS / ESTEPE</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14- CARROCERIA</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>15- INTERIOR / ACESSÓRIOS</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16- BANCOS</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17- FORRAÇÕES</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18- DIFERENCIAL</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | ITENS AVALIADOS | Bom | Regular | Péssimo | Faltante (QUANT) | 1- MOTOR | | X | | | 2- AGREGADOS MOTOR | | X | | | 3- CAIXA/CÂMBIO | | X | | | 4- AGREGADOS CAIXA | | X | | | 5- SISTEMA DIREÇÃO | | X | | | 6- SISTEMA DE FREIOS | | X | | | 7- SISTEMA ELÉTRICO | | X | | | 8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO | | X | | | 9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB | | X | | | 10- SIST. ARREFECIMENTO | | X | | | 11- AGREGADOS SIST. ARREF. | | X | | | 12- SISTEMA SUSPENSÃO | | | X | | 13- PNEUS / RODAS / ESTEPE | | X | | | 14- CARROCERIA | | | X | | 15- INTERIOR / ACESSÓRIOS | | X | | | 16- BANCOS | | X | | | 17- FORRAÇÕES | | X | | | 18- DIFERENCIAL | | X | | | 19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS | | X | | |
| ITENS AVALIADOS | Bom | Regular | Péssimo | Faltante (QUANT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- MOTOR | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2- AGREGADOS MOTOR | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3- CAIXA/CÂMBIO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4- AGREGADOS CAIXA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5- SISTEMA DIREÇÃO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6- SISTEMA DE FREIOS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7- SISTEMA ELÉTRICO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10- SIST. ARREFECIMENTO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11- AGREGADOS SIST. ARREF. | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12- SISTEMA SUSPENSÃO | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13- PNEUS / RODAS / ESTEPE | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14- CARROCERIA | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15- INTERIOR / ACESSÓRIOS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16- BANCOS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17- FORRAÇÕES | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18- DIFERENCIAL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA): | | VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ R\$ 29.312,00 VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES GERAIS SE FAZ NECESSARIA A DESATIVAÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, POIS É PRECISO REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ULTRAPASSARÁ OS 40 % DO VALOR VENAL, O QUE TORNA O CUSTO DA MANUTENÇÃO ACIMA DO ESPECIFICADO NO Decreto Estadual nº 55.985, de 2021, e Instrução Normativa nº 05, de 12 de agosto de 2021 – SPGG. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCLUSÃO: OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVAÇÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVAÇÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nos termos da Instrução Normativa xxxxx declaramos que o veículo deverá ser: consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO) | | Responsável Técnico: Sd QPM-1 LEONARDO BETTANIN Matrícula: 2918099 | | Responsável 1: 2º SGT FRANCIELE RODRIGUES SEGANFREDO Matrícula: 2887525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificado como, <input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> irrecuperável | | Data da publicação da CAVE no DOE 29/fev/24 pág. 1026 | | Responsável 2: Sd QPM-1 ENÉIAS SILVEIRA DORNELLES Matrícula: 3150291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |