



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00003931



UNO MILLE FIRE FLEX - FIAT



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 16/06/2025 12:26

Data Vistoria: 29/05/2025 16:07

Cliente:

Nome: **Pátio Sul Brasil Maringá**

CPF/CNPJ: **42.923.308/0001-59**

Dados do proprietário:

Proprietário: **INDEL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **268652000101**

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **UNO MILLE FIRE FLEX - FIAT**

Ano Fab / Modelo: **2008/2008**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Condições Veículo: **CONSERVADO**

Placa: **APX1450**

UF/Cidade Placa: **PR/MARINGA-PR**

Condições Placa: **PLACA OK**

Nr Motor: **146E10118048995**

Nr Motor BIN:
146E10118048995

Condições Motor: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**

Nr Chassi:

9BD15802786090302

Nr Chassi BIN:

9BD15802786090302

Condições Chassi: **Gravação em estado inicial de corrosão se faz necessário tratamento da chapa suporte.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina e Álcool**

Combustível BIN: **Gasolina e Álcool**

Cor: **Branca**

Cor BIN: **Branca**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais)

Veiculo em regular estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.

BLOQUEIO JUDICIAL



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00003931

Placa: APX1450

Data Impressão: 16/06/2025 12:26

Nr Motor: 146E10118048995

Nr Chassi: 9BD15802786090302

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	APX1450	Renavam	00959013431
Chassi	9BD15802786090302	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	146E10118048995	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	UNO MILLE FIRE FLEX
Ano Fab.	2008	Ano Mod.	2008
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	MARINGA-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	66
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1000	Capacidade Passageiros	5
CMT	200		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 3.854,07	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 473,05	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 15.799,00
Valor Débito IPVA	3.854,07	Valor Débito Licenc	473,05
Valor Débito Multa	15.799,00		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	OUTRAS RESTRICOES: UNIBANCO UNIAO BCO BRAS
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	APX1450	Renavam	00959013431
Chassi	9BD15802786090302	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	146E1011*8048995*	Município	MARINGA
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX
Ano Fab	2008	Ano Mod	2008
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	79612222	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1000	Cor	BRANCA
Potência	66	Capacidade Passageiros	5
CMT	200	CPF/CNPJ Faturado	16.701.716/0001-56
UF Faturamento	PR		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição 2	RESTRICAO JUDICIAL ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 3	RENAJUD: SIM
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00003931
Nr Motor: 146E10118048995

Placa: APX1450
Nr Chassi: 9BD15802786090302

Data Impressão: 16/06/2025 12:26



FRENTE




TRASEIRA




PLACA



CHASSI



MOTOR



MOTOR COMPARTIMENTO



INTERIOR

ID Vistoria: 00003931

Placa: APX1450

Data Impressão: 16/06/2025 12:26

Nr Motor: 146E10118048995

Nr Chassi: 9BD15802786090302

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil