



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão Subsecretaria de Patrimônio do Estado						
LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO						
Secretaria:						
ATIVACÃO	<input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCERTO	<input type="checkbox"/>	
			DESATIVACÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA	
ÓRGÃO: Brigada Militar			UNIDADE: DE			
LOCAL DE INSPEÇÃO (endereço completo, ex: Rua/Av., nº, bairro): Av. Aparício Borges nº 2001, Bairro Glória, Porto Alegre			DATA: 02/07/2024			
PROCESSO Nº: 24/1203-0012772-5			ASSUNTO: Laudo Técnico Avaliação			
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PLACA: JBM-1013		1- MOTOR			X	
PREFIXO: 3210		2- AGREGADOS MOTOR		X		
TIPO/MARCA: AUTOMÓVEL/CHEVROLET		3- CAIXA/CÂMBIO		X		
MODELO: BLAZER		4- AGREGADOS CAIXA		X		
COR: VERDE		5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
CHASSI: 9BG116CWWWC923754		6- SISTEMA DE FREIOS		X		
ANO DE FAB./MODELO: 1998/1998		7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
RENAVAM: 818180064		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
POTÊNCIA:		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
QUILOMETRAGEM:		10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
COMBUSTÍVEL: FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
Nº DO MOTOR: 8LAW983170472		12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
PARADO MOTIVO: MOTOR E SUSPENSÃO		14- CARROCERIA		X		
POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		16- BANCOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		17- FORRAÇÕES		X		
		18- DIFERENCIAL		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
		VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):				
		VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 23.626,00				
		VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 5.000,00				
OBSERVAÇÕES GERAIS						
<p>Veículo sem condições de uso, menor orçamento R\$ 10.906,00 = 46,16% da tabela FIPE.</p>						
CONCLUSÃO: veículo deve ser descarregado e classificado como RECUPERÁVEL.						
OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.						
<p>Nos termos da Instrução Normativa xxxxx declaramos que o veículo deverá ser:</p> <p>consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)</p>		<p>Responsável Técnico: Sd QPM-1 Paulo Eduardo Carlet de Matos</p> <p>Matrícula: 2958961</p>		<p>Presidente: Cap QOEM Mônica Zuany Botelho Fontoura</p> <p>Matrícula: 3880036</p>		
<p>Classificado como,</p> <p><input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> recuperável</p> <p><input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> irrecuperável</p>		<p>Data da publicação da CAVE no DOE</p> <p>____/____/____</p> <p>pág. ____</p>		<p>Membro: 2º Sgt QPM-1 Elisiane Ribeiro Hamerski</p> <p>Matrícula: 2424258</p>		

