FORM 293 (00)

Check-List de Vistoria
Pulverizador

DADOS DA PULVERIZADOR

MARCA	MODELO	ANO	QUANT HORAS
JOHN DEERE	4730	2014	

CHASSI Nº	SÉRIE Nº	ATIVO
1NW4730XCE0001044	1NW4730XCE0001044	41030

Tipo	Motor	Turbina	Motor Arranque	Painel Controlador Funç Hidraulicas
☒ Autopropolido	☒ OK	☒ OK	☐ OK	☐ OK
☐ Arrasto	☐ Meia Vida	☐ Meia de Vida	☐ Avariado	☐ Avariado
☐ Engate de 3º ponto	☐ Necessita Retifica	☐ Necessita Retifica	☒ Revisar	☒ Revisar
	☐ Péssimo	☐ Necessita Reparos	☐ Faltando	☐ Faltando

Alternador	Bomba Injetora	Bateria	Cabine Interna	Acionamento Barra
☐ OK	☒ OK	☐ OK	☐ OK	☒ Hidráulico
☐ Avariado	☐ Avariado	☐ Carga	☒ Péssima	☐ Mecânico
☒ Revisar	☐ Revisar	☒ Faltando	☐ Necessita Reparos	Comprimento Barras:
☐ Faltando	☐ Sem bomba			

Pneus	Tanque	Constante - Masterflow	Marcador de Linha	Ar Condicionado
☒ Bons	Capacidade: _____Kg	☐ OK	☐ OK	☐ OK
☐ Meia Vida	☐ Ok	☐ Avariado	☐ Avariado	☐ Necessita Carga
☐ Ruins	☒ Avariado	☒ Não Possui	☒ Não Possui	☒ Não Funciona
☐ Péssimos	☐ Necessita Restauração			☐ Não Possui

Comando Eletrônico c/ Controlador Aplicação	Comando Eletrônico c/ controlador Trabalho	GPS	Monitor GS / Ativação	Antena SF/ Ativação
☐ OK	☐ OK	☐ OK	☐ OK	☐ OK
☐ Avariado	☒ Avariado	☐ Avariado	☐ Avariado	☐ Avariado
☒ Não Possui	☐ Não Possui	☒ Não Possui	☒ Não Possui	☒ Não Possui
		OBS: _____	OBS: _____	OBS: _____

Rádio RTK / Ativação	Bomba de Pressão	Estado Geral
☐ OK	☐ OK	☐ Ótimo
☐ Avariado	☐ Avariado	☐ Bom
☒ Não Possui	☒ Necessita Reparos	☒ Razoável
OBS: _____		☐ Ruim

OBSERVAÇÕES:

- REVISAR PARTE MECANICA
- REVISAR PARTE ELETRICA
- REVISAR PARTE AR. CONDICIONADO
- REVISAR PARTE HIDRAULICA
- REVISAR PARTE BARRAS
- REVISAR PARTE TANQUE CALDA