



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão Subsecretaria de Patrimônio do Estado					
LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO NR 01					
Secretaria:					
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>	CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>	
ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR			UNIDADE: CRPO-VC/SEDE		
LOCAL DE INSPEÇÃO: Rua ARTUR RENNER, 800, BAIRRO SÃO JOÃO, MONTENEGRO, RS.			DATA: 29/11/2024		
PROCESSO Nº: 24/1203-0027340-3			ASSUNTO: DESATIVAÇÃO VTR BM PREFIXO BM-8455		
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA: <b>ITQ6791</b>	PREFIXO: <b>BM-8455</b>	1- MOTOR	Bom	Regular	Péssimo
TIPO/MARCA: <b>AUTOMÓVEL/FIAT</b>	MODELO: <b>PALIO WK ADVEN FLEX</b>	2- AGREGADOS MOTOR			
COR: <b>BRANCA</b>	CHASSI: <b>9BD373175D5011539</b>	3- CAIXA/CÂMBIO			
ANO DE FAB./MODELO: <b>2012 / 2013</b>	RENAVAM: <b>00491881711</b>	4- AGREGADOS CAIXA			
POTÊNCIA: <b>132CV</b>	QUILOMETRAGEM: <b>310.813</b>	5- SISTEMA DIREÇÃO			
COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	Nº DO MOTOR: <b>370A00112296136</b>	6- SISTEMA DE FREIOS			
VEÍCULO RODANDO: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	PARADO MOTIVO: <b>DESCARGA</b>	7- SISTEMA ELÉTRICO			
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?	DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			
		10- SIST. ARREFECIMENTO			
		11- AGREGADOS SIST. ARREF.			
		12- SISTEMA SUSPENSÃO			
		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			
		14- CARROCERIA			
		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			
		16- BANCOS			
		17- FORRAÇÕES			
		18- DIFERENCIAL			
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):					
			VALOR DO VEÍCULO (FIPE):		
			R\$ 39.652,00		
			VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:		
			R\$ 11.800,00		
O VEÍCULO ENCONTRA-SE NO PATO DO CRPO-VC, NA RUA ARTUR RENNER 800, MONTENEGRO, RS.					
VEÍCULO RECUPERÁVEL					
CONCLUSÃO: RECUPERÁVEL					
OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVAÇÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVAÇÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.					
Nos termos da Instrução Normativa xxxxx declaramos que o veículo deverá ser: consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Responsável Técnico: 1º Ten DIONSON Matrícula: 2807939  DIONSON PORTELLA MARTINS - 1º Ten PM Id Func 2807939 - PERITO		Responsável 1:  ANDRIUS DANNENBERG MARTINS 2º Sgt PM - Id Func 3154882	
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE ____/____/____ pág. ____		Responsável 2:  MÁRCIO OTONIEL DA SILVA CLARO Sd PM - Id Func 2683865	