FORM 293 (00)

Check-List de Vistoria
Colheitadeira de grão

SLC Agrícola

DADOS DA COLHEITADEIRA

MARCA	MODELO	ANO	QUANT HORAS
JOHN DEERE	9750	**2007**	**S/N**

CHASSI Nº	SÉRIE Nº	ATIVO
CQ9750A70209	CQ9750A70209	**10106**

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

☐ **ÓTIMO** ☐ **BOM** ☐ **RAZOÁVEL** ☑ **RUIM**

MOTOR

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
	☐	☐	☐	☐	☐
ALTERNADOR	☐	☐	☑	☐	☐
BOMBA E BICO	☐	☑	☐	☐	☐
COMPRESSÃO	☐	☐	☑	☐	☐
ESCAPE	☑	☐	☐	☐	☐
FILTRO DE AR	☐	☐	☑	☐	☐
ESTADO DO MOTOR	☐	☑	☐	☐	☐
VAZAMENTO CARTER	☑	☐	☐	☐	☐
RADIADOR	☐	☑	☐	☐	☐
PARTIDA/BATERIA	☐	☐	☑	☐	☐

DIREÇÃO+FREIO+PNEU

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
ALINHAMENTO RODA	☐	☑	☐	☐	☐
BOMBA DIREÇÃO	☐	☑	☐	☐	☐
UNIDADE HIDROSTÁT.	☐	☐	☑	☐	☐
CILINDRO DIREÇÃO	☐	☑	☐	☐	☐
FREIO DE MÃO	☐	☐	☑	☐	☐
FREIO DE PÉ	☐	☐	☑	☐	☐
PNEUS DIANTEIROS	☐	☐	☑	☐	☐
PNEUS TRASEIROS	☐	☐	☑	☐	☐
ROLAMENTOS RODAS	☐	☐	☑	☐	☐
TERMINAL DIREÇÃO	☐	☑	☐	☐	☐

TRANSMISSÃO

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
EIXO TRASEIRO	☑	☐	☐	☐	☐
REDUÇÃO FINA	☐	☑	☐	☐	☐
FUNC. DAS MARCHA	☐	☐	☑	☐	☐
SELEÇÃO/MARCHA	☐	☐	☑	☐	☐
REVERSOR	☐	☐	☑	☐	☐
RUÍDOS	☐	☑	☐	☐	☐

GERAL

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
COMBUSTÍVEL	☑	☐	☐	☐	☐
FARÓIS/LANTERNAS	☐	☐	☑	☐	☐
HORÍMETRO	☐	☐	☑	☐	☐
TECLAS	☐	☐	☑	☐	☐
TEMPERATURA	☐	☐	☑	☐	☐
BUZINA/ SIRENE DE RÉ	☐	☐	☐	☐	☑

HIDRÁULICO

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
BOMBA HIDRÁULICA	☐	☑	☐	☐	☐
CILINDROS	☐	☑	☐	☐	☐
MOTOR HIDRO	☐	☐	☑	☐	☐
MANGUEIRAS	☐	☑	☐	☐	☐
BOMBA HIDRO	☐	☑	☐	☐	☐
VAZAMENTOS	☐	☑	☐	☐	☐

GERAL

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
BANCO	☐	☑	☐	☐	☐
CARROCERIA	☐	☐	☐	☐	☑
PINTURA	☐	☑	☐	☐	☐

CONJUNTO INDUSTRIAL

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
BANDEJÃO	☐	☐	☑	☐	☐
BATEDOR TRASEIRO	☐	☐	☑	☐	☐
CANAL ALIMENTADOR	☐	☐	☑	☐	☐
COMPRESSOR	☐	☐	☑	☐	☐
CÔNCAVO/CILINDRO	☐	☐	☑	☐	☐
FUNCIONAMENTO	☐	☐	☑	☐	☐
ELEVADORES	☐	☐	☑	☐	☐
PENEIRAS	☐	☐	☑	☐	☐
PICADOR DE PALHAS	☐	☐	☑	☐	☐
RETRILHA	☐	☐	☑	☐	☐
SACA PALHAS	☐	☐	☑	☐	☐
CORREIAS	☐	☐	☑	☐	☐
TANQUE GRANEL	☐	☑	☐	☐	☐
CAIXA DE PENEIRAS	☐	☐	☑	☐	☐
TUBO DESCARGA	☐	☑	☐	☐	☐

CABINE

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
COMPRESSOR AR COND.	☐	☐	☐	☐	☐
ESPELHO DIR	☐	☑	☐	☐	☐
ESPELHO ESQ	☐	☑	☐	☐	☐
FECHADURA DIR	☐	☐	☑	☐	☐
FECHADURA ESQ	☐	☐	☑	☐	☐
PORTA DIR	☑	☐	☐	☐	☐
PORTA ESQ	☐	☑	☐	☐	☐
RETROVISOR	☐	☑	☐	☐	☐
VIDROS	☑	☐	☐	☐	☐
FORRAÇÃO	☐	☐	☑	☐	☐
ALAVANCA MULTI-FUNÇÃO	☐	☐	☑	☐	☐
ESCADA DO GRANELEIRO	☐	☑	☐	☐	☐
ESCADA DA CABINE	☑	☐	☐	☐	☐
BANCO	☐	☑	☐	☐	☐

OBSERVAÇÕES:

MAQUINA BEM DANIFICADA

Falta muitas peças, equipamento faz muito tempo parada

ASSINATURA

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA