



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Rua Noel Rosa NRº: 539
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200
Tel: (11) 98464-1750 |



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00003939

**MONTANA CONQUEST - CHEVROLET**

Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 06/06/2025 21:21

Data Vistoria: 29/05/2025 17:10

Cliente:Nome: **Pátio Sul Brasil Maringá**CPF/CNPJ: **42.923.308/0001-59****Dados do proprietário:**Proprietário: **ALINE CASTILHO NAKAMURA**CPF/CNPJ: **4684475980****Vistoria Veicular:**Modelo Veic.: **MONTANA CONQUEST - CHEVROLET**Ano Fab / Modelo: **2008/2009**Tipo Veículo: **Veículo Leve**Condições Veículo: **SUCATA**Placa: **AQP2596**UF/Cidade Placa: **PR/MARINGÁ-PR**Condições Placa: **PLACA OK**Nr Motor: **P40087829**Nr Motor BIN: **P40087829**Condições Motor: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)****Nr Chassi: OXIDAÇÃO ACENTUADA****Nr Chassi BIN: 9BGXL80809C141586**Condições Chassi: **CHASSI COM OXIDAÇÃO ACENTUADA**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: **080035639**Combustível: **Gasolina e Álcool**Combustível BIN: **Gasolina e Álcool**Cor: **Branca**Cor BIN: **Branca**Tem KIT GNV: **Não****Observação:****Finalidade: Venda forçada em leilão****Valor da Avaliação: R\$ 3.000,00 (Três Mil reais)**

Veiculo em regular estado de conservação. O Veiculo encontra-se com o Chassi enferrujado impossibilitando a leitura do mesmo, sendo assim não sabemos a procedencia do registro junto a BIN. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.

BLOQUEIO JUDICIAL

FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00003939

Placa: AQP2596

Data Impressão: 06/06/2025 21:21

Nr Motor: P40087829

Nr Chassi: OXIDAÇÃO ACENTUADA

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	AQP2596	Renavam	00985719826
Chassi	9BGXL80809C141586	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	P40087829	Nr Caixa Câmbio	080035639
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	MONTANA CONQUEST	Ano Fab.	2008
Ano Mod.	2009	Cor	BRANCA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	UF	PR
Município	MARINGA-PR	Espécie	CARGA
Potência	105	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	CAR ABERTA	Cilindradas	1400
Capacidade Carga	70	Capacidade Passageiros	2
PBT	190	CMT	260



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 648,16	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 283,83	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 2.379,12

Página 2

Valor Débito IPVA	648,16	Valor Débito Licenc	283,83
Valor Débito Multa	2.379,12		
<i>ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.</i>			

Restrições:			
Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: JUDICIAL
Restrição 2	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: RENAJUD JUDICIAL
	RESTRICAO JUDICIAL		
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: JUDICIAL	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD

BIN FEDERAL			
Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AQP2596	Renavam	00985719826
Chassi	9BGXL80809C141586	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	P40087829	Caixa Câmbio	080035639
Município	MARINGA	UF	PR
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	GM/MONTANA CONQUEST	Ano Fab	2008
Ano Mod	2009	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	CAR ABERTA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1400
Cor	BRANCA	Potência	105
Capacidade Passageiros	2	CMT	260
CPF/CNPJ Faturado	59.275.792/0008-26	UF Faturamento	SP

BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):	
RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas	
<i>*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br</i>	



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00003939	Placa: AQP2596	<i>Data Impressão: 06/06/2025 21:21</i>
Nr Motor: P40087829	Nr Chassi: OXIDAÇÃO ACENTUADA	



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHASSI



MOTOR



MOTOR COMPARTIMENTO

ID Vistoria: 00003939

Placa: AQP2596

Data Impressão: 06/06/2025 21:21

Nr Motor: P40087829

Nr Chassi: OXIDAÇÃO ACENTUADA

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil
