

23/03/2026, 19:36

ACT0603



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001680



GUERRA AG GR - 617514 - SR



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil 2

Data Impressão: 23/03/2026 19:35

Data Vistoria: 10/03/2026 10:51

Cliente:

Nome: 3 Vara Criminal de Maringá

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: GUERRA AG GR - 617514 - SR

Ano Fab / Modelo: 2004/2004

Tipo Veículo: Veículo Pesado

Condições Veículo: SUCATA

Placa: ACT0603

UF/Cidade Placa: PR/COLORADO

Nr Motor: REBOQUE

Nr Motor BIN:

Condições Motor: O veículo não possui gravação de motor - REBOQUE.

Nr Chassi: ILEGIVEL

Nr Chassi BIN: 9AA07102G4C051365

Condições Chassi: Gravação em estado acentuado de corrosão impossibilitando sua leitura.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Outros

Combustível BIN: Outros

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 1.000,00 (mil reais)

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apartaria o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



23/03/2026, 19:36

ACT0603



CHASSI



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001680

Placa: ACT0603

Data Impressão: 23/03/2026 19:35

Nr Motor: REBOQUE

Nr Chassi: ILEGIVEL

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL

! Bin Federal - Atenção para as Restrições

✓ SENATRAN - Restrições

✓ Multas Federais

! Numeração do CHASSI digitada difere da BIN

! Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	ACT0603	Renavam	00836676360
Chassi	9AA07102G4C051365	Remarcação Chassi	NORMAL
Município	COLORADO	UF	PR
Tipo	SEMI-REBOQUE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	617514 - SR/GUERRA AG GR	Ano Fab	2004
Ano Mod	2004	Procedência Veículo	NACIONAL
Nr Eixos	2	Cor	BRANCA
PTB	30.60	CPF/CNPJ Proprietário	7*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	55 - RESTRICAO_ADMINISTRATIVA_FILE_VEICULOS
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001680

Placa: ACT0603

Data Impressão: 23/03/2026 19:35

Nr Motor: REBOQUE


Nr Chassi: ILEGIVEL

Página 2




23/03/2026, 19:36

ACT0603



FRENTE




TRASEIRA



PLACA



CHASSI



ID Vistoria: 00001680

Placa: ACT0603

Data Impressão: 23/03/2026 19:35

Nr Motor: REBOQUE

Nr Chassi: ILEGIVEL

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.



23/03/2026, 19:36

ACT0603

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil 2