

13/03/2026, 12:28

ALU1G38



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001658



FORD/FIESTA - FORD



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil 2

Data Impressão: 13/03/2026 12:28

Data Vistoria: 03/03/2026 12:00

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: FORD/FIESTA - FORD	Ano Fab / Modelo: 2004/2004	
Tipo Veículo: Veículo Leve	Condições Veículo: SUCATA	
Placa: ALU1G38	UF/Cidade Placa: PR/CASCADEL	
Nr Motor: ILEGIVEL	Nr Motor BIN: CAJA48197164	Condições Motor: MOTOR COM NUMERO ILEGÍVEL
Nr Chassi: 9BFZF10B048197164	Nr Chassi BIN: 9BFZF10B048197164	Condições Chassi: Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina	
Cor: Branca	Cor BIN: Branca	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Veículo em mal estado de conservação, o mesmo encontra-se parado no pátio a um considerável período de tempo, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e demais componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar o funcionamento, e que para tanto, seria necessária revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado em que se apresentam. Não se configura então relação de consumo, nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA




13/03/2026, 12:28

ALU1G38



CHASSI



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001658

Placa: ALU1G38

Data Impressão: 13/03/2026 12:28

Nr Motor: ILEGIVEL

Nr Chassi: 9BFZF10B048197164

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL

Bin Federal - Atenção para as Restrições

SENATRAN - Restrições

Multas Federais

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	ALU1G38	Renavam	00828511411
Chassi	9BFZF10B048197164	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CAJA48197164	Município	CASCADEL
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	FORD/FORD/FIESTA
Ano Fab	2004	Ano Mod	2004
Procedência Veiculo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	999
Cor	BRANCA	Potência	66
Capacidade Passageiros	5	CPF/CNPJ Faturado	03402181000251
UF Faturamento	PR	CPF/CNPJ Proprietário	0*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RENAJUD
Restrição 2	COMUNICACAO DE VENDA	Restrição 3	COMUNICACAO DE VENDA RENAJUD
Restrição 4	COMUNICADO DE VENDA: SIM	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Página 2




13/03/2026, 12:28


ALU1G38

FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001658 Placa: ALU1G38 Data Impressão: 13/03/2026 12:28
Nr Motor: ILEGIVEL Nr Chassi: 9BFZF10B048197164




FRENTE




PLACA




TRASEIRA






CHASSI






MOTOR



INTERIOR



MOTOR COMPARTIMENTO



ID Vistoria: 00001658

Placa: ALU1G38

Data Impressão: 13/03/2026 12:28

Nr Motor: ILEGIVEL

Nr Chassi: 9BFZF10B048197164

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários: Página 3

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.



13/03/2026, 12:28

ALU1G38

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil 2

