

10/08/2026, 16:06

PMM0J56



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001877



S10 LTZ FD4 - CHEVROLET



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 10/08/2026 16:06

Data Vistoria: 10/08/2026 16:01

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: S10 LTZ FD4 - CHEVROLET		Ano Fab / Modelo: 2014/2015
Tipo Veículo: Veículo Leve		Condições Veículo: SUCATA
Placa: PMM0J56	UF/Cidade Placa: CE/FORTALEZA-CE	
Nr Motor: ILEGIVEL	Nr Motor BIN: 142400153	Condições Motor: Gravação danificada
Nr Chassi: 9BG148MA0FC413256	Nr Chassi BIN: 9BG148MA0FC413256	Condições Chassi: Gravação fora dos padrões do fabricante.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: JL685758	
Combustível: Gasolina e Álcool	Combustível BIN: Gasolina e Álcool	
Cor: Prata	Cor BIN: Prata	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

Veículo com placa adulterada ostentando a placa OOL1G54 que não pertence à mesmo conforme pesquisa aonde ficou constado a placa original PMM0J56

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



10/08/2026, 16:06

PMM0J56



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001877 Placa: PMM0J56 Data Impressão: 10/08/2026 16:06
Nr Motor: ILEGIVEL Nr Chassi: 9BG148MA0FC413256

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Comunicação de Venda



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	PMM0J56	Renavam	01049161014
Chassi	9BG148MA0FC413256	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	142400153	Nr Caixa Câmbio	JL685758
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	S10 LTZ FD4	Ano Fab.	2014
Ano Mod.	2015	Cor	PRATA
Combustível	GASOLINA/ALCOOL	UF	CE
Município	FORTALEZA-CE	Espécie	ESPECIAL
Potência	206	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	ABER CDUP	Cilindradas	2500
Capacidade Carga	80	Capacidade Passageiros	5
PBT	270	CMT	480

Mensagem MOTOR AGREGADO: 142400153



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 2***** Proprietário F***** E**** G**** D* C*****



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	REGULARIZAR CREDITO DE DISPENSA DO IPVA REGULARIZAR CREDITO DE DISPENSA DO IPVA
Restrição 2	VEICULO COM QUEIXA DE ROUBO	Restrição 3	VEICULO COM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO VEICULO COM QUEIXA DE ROUBO FURTO INTENCAO DE VENDA
Restrição 4	INTENCAO DE VENDA ROUBO FURTO		

Página 2



10/08/2026, 16:06

PMM0J56

Restrição Administrativa INTENCAO DE VENDA VEICULO COM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO VEIC			
Restrição Furto	VEICULO COM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	PMM0J56	Renavam	01049161014
Chassi	9BG148MA0FC413256	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	142400153	Caixa Câmbio	JL685758
Município	FORTALEZA	UF	CE
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	ESPECIAL
Marca Modelo	CHEVROLET/S10 LTZ FD4	Ano Fab	2014
Ano Mod	2015	Procedência Veículo	NACIONAL
Nr Carroceria	413256	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	2500	Cor	PRATA
Potência	206	Capacidade Passageiros	5
CMT	4.8	PTB	2.7
CPF/CNPJ Proprietário	2*****		

BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	INTENCAO VENDA	Restrição 3	ROUBO_FURTO
Restrição 4	SIM	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	ALERTA DE ROUBO E FU		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001877	Placa: PMM0J56	<i>Data Impressão: 10/08/2026 16:06</i>
Nr Motor: ILEGIVEL	Nr Chassi: 9BG148MA0FC413256	



FRENTE



TRASEIRA



CHASSI

Página 3

ID Vistoria: 00001877	Placa: PMM0J56	<i>Data Impressão: 10/08/2026 16:06</i>
------------------------------	-----------------------	---

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ8SS GWJTF 3KP94 F88RD

10/08/2026, 16:06

PMM0J56

Nr Motor: ILEGIVEL

Nr Chassi: 9BG148MA0FC413256

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.


Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38SS GWJTF 3KP94 F88RD



10/08/2026, 16:06

PMM0J56

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ8SS GWJTF 3KP94 F88RD

