



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME  
Rua Noel Rosa NRº: 539  
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200  
Tel: (11) 98464-1750 |

**LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR**

Numeração: 00003240

**CB 300R - HONDA**

Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 22/05/2025 11:14

Data Vistoria: 22/05/2025 11:10

**Cliente:**Nome: **Patio Sul Brasil Araucaria**CPF/CNPJ: **42.923.308/0001-59****Dados do proprietário:**Proprietário: **FABIO APARECIDO LIMA**CPF/CNPJ: **6516812942****Vistoria Veicular:**Modelo Veic.: **CB 300R - HONDA**Ano Fab / Modelo: **2011/2012**Tipo Veículo: **Motocicleta**Condições Veículo: **CONSERVADO**Placa: **EWI2A75**UF/Cidade Placa: **PR/SANTA  
MARIANA**Nr Motor: **NC43E1C005485**Nr Motor BIN: **NC43E1C005485**Condições Motor: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**Nr Chassi:  
**9C2NC4310CR005485**Nr Chassi BIN:  
**9C2NC4310CR005485**Condições Chassi: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**Combustível BIN: **Gasolina**Cor: **Azul**Cor BIN: **Azul**Tem KIT GNV: **Não****Observação:****Finalidade: Venda forçada em leilão****Valor da Avaliação: R\$ 800,00 (oitocentos reais)****BLOQUEIO JUDICIAL**

Veículo em regular estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00003240

Placa: EWI2A75

Data Impressão: 22/05/2025 11:14

Nr Motor: NC43E1C005485

Nr Chassi: 9C2NC4310CR005485

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	EWI2A75	Renavam	383773563
Chassi	9C2NC4310CR005485	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	NC43E1C005485	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	CB 300R
Ano Fab.	2011	Ano Mod.	2012
Cor	AZUL	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	SANTA MARIANA
Procedência Veículo	NACIONAL	Cilindradas	291
Capacidade Passageiros	2	Mensagem	MOTOR AGREGADO: NC43E1C005485



## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



## Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	1.921,69	Valor Débito Licenc	454,70
Valor Débito Multa	7.746,29		

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	F**** A***** L***
-----------------------	--------	--------------	-------------------

Página 2

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	NAO INFORMADO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	EWI2A75
Renavam	383773563	Chassi	9C2NC4310CR005485
Remarcação Chassi	NORMAL	Nr Motor	NC43E1C005485
Município	SANTA MARIANA	UF	PR
Tipo	MOTOCICLETA	Marca Modelo	HONDA/CB 300R/HONDA/CB 300R
Ano Fab	2011	Ano Mod	2012
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	291
Cor	AZUL	Capacidade Passageiros	2
CPF/CNPJ Faturado	65858383000189	UF Faturamento	SP
Última Atualização	2021-06-14	CPF/CNPJ Proprietário	0*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	NAO INFORMADO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Comunicação de Venda	SIM		

Débitos / Multas

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00003240	Placa: EWI2A75	Data Impressão: 22/05/2025 11:14
Nr Motor: NC43E1C005485	Nr Chassi: 9C2NC4310CR005485	



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR





ID Vistoria: 00003240

Placa: EWI2A75

Data Impressão: 22/05/2025 11:14

Nr Motor: NC43E1C005485

Nr Chassi: 9C2NC4310CR005485

**Vistoria Financeira:**Valor Avaliado: **R\$ 800,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 800,00****Totais:**Sub-Total: **800,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 800,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



---

H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME  
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

---