

O.S. Nº: 064710

ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL BA



ESTAF
EQUIPAMENTOS



Ordem de Serviço	Data Programada	Aplicação
064710	17/06/2025	HOP060886 Torre de Iluminacao QLT M10P 220V - N. Serie HOP060886

Informações Gerais	Padrões de Execução
Filial: 3 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL SP Código do Contrato: Cliente: 00721 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL BA Solicitante/Funcionário: 00389 - VITOR EMANUEL ROCHA NERI Responsável: 00720 - ALTIERES BRASILINO DA FONSECA Distância Estaf x Cliente: 0 Endereço de Obra:	Prazo de Entrega: 17/06/2025 Início Parada: 09:30 Fim Parada: 09:50 Tempo de Execução: 00:00 Tipo de Manutenção: CHK - CHECKLIST Prioridade: Média Horímetro: 0

Serviço Solicitado: CHECKLIST DE VENDA

Observações: horímetro: 08830.4

EQUIPAMENTO OPERACIONAL

OBSERVAÇÕES: Falha de partida devido à bateria sem carga. Testado com outra bateria, equipamento funcionou normalmente. Bateria necessita de recarga.

Observações do Plano:

E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO

E	P	N	Descrição
✓			001-PARTE EXTERNA
✓			002-PARTE INTERNA - MOTOR - SISTEMA HIDRÁULICO
✓			003-PAINÉIS - CONTROLES - INDICADORES
✓			004-BATERIAS
✓			005-BANDEJAS/CABOS
✓			006-CHASSI DE IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR
✓			007-ACESSÓRIOS/IMAGENS COMPLEMENTARES

E	P	N	Ocorrência	Causa	Serviço	Material	Qtde Real
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	

Executante	Início do Serviço	Fim do Serviço	Tempo
00720 - ALTIERES BRASILINO DA FONSECA	23/06/2025 09:30	23/06/2025 09:50	00:20

Classificação da Visita	Responsabilidade da Falha

Assinatura da O.S.

ALTIERES
SIGN-Altieres 23062025-104229

Relatório Fotográfico - Registro de Serviços

camera_23_06_2025_10_35_06.jpg



camera_23_06_2025_10_35_22.jpg



camera_23_06_2025_10_35_42.jpg



camera_23_06_2025_10_36_21.jpg



camera_23_06_2025_10_36_51.jpg



camera_23_06_2025_10_37_41.jpg



camera_23_06_2025_10_38_18.jpg

23/06/2025 10:38:19
[-23.4843064,-46.8971367]



camera_23_06_2025_10_39_31.jpg

23/06/2025 10:39:31
[-23.4843162,-46.8971295]



camera_23_06_2025_10_40_24.jpg

23/06/2025 10:40:24
[-23.4843064,-46.8971367]



camera_23_06_2025_10_40_43.jpg

23/06/2025 10:40:43
[-23.4843064,-46.8971367]



camera_23_06_2025_10_41_00.jpg

23/06/2025 10:41:00
[-23.4843064,-46.8971367]



camera_23_06_2025_10_41_23.jpg

23/06/2025 10:41:23
[-23.4843064,-46.8971367]





Relatório Fotográfico - Fotos Gerais do Equipamento