

O.S. Nº: 083295

ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR



	Ordem de Serviço	Data Programada	Aplicação
	083295	20/07/2026	144265 Plataforma Tipo Tesoura Eletrica Modelo TE14 Serie 144265
Informações Gerais			Padrões de Execução
Filial: 7 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR Código do Contrato: Cliente: 24593 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR Solicitante/Funcionário: 00700 - LUCAS VAZ DA SILVA Responsável: 00856 - MESSIAS DE LIMA SOUZA Distância Estaf x Cliente: 0 Endereço de Obra:			Prazo de Entrega: 20/07/2026 Início Parada: 09:59 Fim Parada: 10:39 Tempo de Execução: 00:00 Tipo de Manutenção: CHK - CHECKLIST Prioridade: Média Horímetro: 0
Serviço Solicitado: O.S DE VENDA (144265)			

Observações:

O.S DE VENDA:
Local do atendimento: [X]Estaf [] Cliente

Segue abaixo RELATÓRIO FOTOGRÁFICO do atendimento.
(Registro obrigatório da Parte Externa e Interna do Equipamento e Local de Uso do Equipamento).

TESTE DAS BATERIAS

Número da bateria: 1022
Modelo da bateria: JLG 6V
Ano da bateria: 2024
Nível do eletrólito (água): ok
Tensão antes do processo (em vazio): 6.22
Processos aplicados:
Tensão em carga (sob estresse): 5,81
Medição com densímetro:
Aprovada? Sim [X] Não []

Número da bateria: 1021
Modelo da bateria: JLG 6V
Ano da bateria:2024
Nível do eletrólito (água): ok
Tensão antes do processo (em vazio): 6,22
Processos aplicados:
Tensão em carga (sob estresse): 5,85
Medição com densímetro:
Aprovada? Sim [X] Não []

Número da bateria: 1020
Modelo da bateria: JLG 6V
Ano da bateria: 2024
Nível do eletrólito (água):
Tensão antes do processo (em vazio): 6,20
Processos aplicados:
Tensão em carga (sob estresse): 5,81
Medição com densímetro:
Aprovada? Sim [X] Não []

Número da bateria: 1019
Modelo da bateria: JLG 6V
Ano da bateria: 2024
Nível do eletrólito (água): ok
Tensão antes do processo (em vazio): 6,20
Processos aplicados:
Tensão em carga (sob estresse): 5,78
Medição com densímetro:
Aprovada? Sim [X] Não []

Número da bateria:
Modelo da bateria:
Ano da bateria:
Nível do eletrólito (água):
Tensão antes do processo (em vazio):
Processos aplicados:
Tensão em carga (sob estresse):
Medição com densímetro:
Aprovada? Sim [] Não []

Número da bateria:
Modelo da bateria:
Ano da bateria:
Nível do eletrólito (água):
Tensão antes do processo (em vazio):
Processos aplicados:
Tensão em carga (sob estresse):
Medição com densímetro:
Aprovada? Sim [] Não []

Número da bateria:
Modelo da bateria:
Ano da bateria:
Nível do eletrólito (água):
Tensão antes do processo (em vazio):
Processos aplicados:
Tensão em carga (sob estresse):
Medição com densímetro:
Aprovada? Sim [] Não []

Número da bateria:
Modelo da bateria:
Ano da bateria:

Nível do eletrólito (água):
Tensão antes do processo (em vazio):
Processos aplicados:
Tensão em carga (sob estresse):
Medição com densímetro:
Aprovada? Sim [] Não []

Observações do Plano:

E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO

E	P	N	Descrição
✓			001-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (NÚMERO DE PATRIMÔNIO)
✓			002-PARTE EXTERNA - CHASSI - PARTE CESTO
✓			003-PARTE INTERNA - MOTOR - SISTEMA HIDRÁULICO
✓			004-PAINÉIS - CONTROLES - INDICADORES
✓			005-PNEU DIANTEIRO - DIREITO
✓			006-PNEU DIANTEIRO - ESQUERDO
✓			007-PNEU TRASEIRO - DIREITO
✓			008-PNEU TRASEIRO - ESQUERDO
✓			009-BANCO DE BATERIAS
✓			010-HORÍMETRO
✓			011-BOTÃO DE EMERGÊNCIA
✓			012-GIROFLEX
✓			013-PORTA MANUAL
✓			014-PRESENÇA DE RASTREADOR (INTERNO CONTROLE)

E	P	N	Ocorrência	Causa	Serviço	Material	Qtde Real
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	

Executante	Início do Serviço	Fim do Serviço	Tempo
00778 - FELIPE FIORAVANTE WULHYNEK SIENO	20/07/2026 09:59	20/07/2026 10:39	00:40

Classificação da Visita	Responsabilidade da Falha
Produtiva	Estaf

Assinatura da O.S.


SIGN-Felipe 20072026-095843

Relatório Fotográfico - Registro de Serviços

camera_20_07_2026_10_04_47.jpg



camera_20_07_2026_10_05_13.jpg



camera_20_07_2026_10_05_33.jpg



camera_20_07_2026_10_05_52.jpg



camera_20_07_2026_10_06_18.jpg



camera_20_07_2026_10_06_58.jpg



camera_20_07_2026_10_08_00.jpg



camera_20_07_2026_10_08_33.jpg



camera_20_07_2026_10_13_23.jpg



camera_20_07_2026_10_13_46.jpg



camera_20_07_2026_10_14_22.jpg



camera_20_07_2026_10_14_44.jpg



camera_20_07_2026_10_15_24.jpg



camera_20_07_2026_10_15_53.jpg



camera_20_07_2026_10_35_16.jpg



camera_20_07_2026_10_35_35.jpg



camera_20_07_2026_10_36_13.jpg



camera_20_07_2026_10_36_30.jpg



camera_20_07_2026_10_37_12.jpg



camera_20_07_2026_10_38_22.jpg



camera_20_07_2026_10_38_57.jpg



Relatório Fotográfico - Fotos Gerais do Equipamento