



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00000706



FACCHINI SRF RT - SR



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 08/09/2026 12:44

Data Vistoria: 23/01/2024 19:44

Cliente:

Nome: 3 Vara Federal de Maringa

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: FACCHINI SRF RT - SR		Ano Fab / Modelo: 2013/2013
Tipo Veículo:		Condições Veículo: CONSERVADO
Placa: EOE5469	UF/Cidade Placa: SP/LINS-SP	
Nr Motor: SEM MOTOR	Nr Motor BIN: REBOQUE	Condições Motor: O veículo não possui gravação de motor - REBOQUE.
Nr Chassi: 94BA0962DDV038450	Nr Chassi BIN: 94BA0962DDV038450	Condições Chassi: Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível:	Combustível BIN:	
Cor: Cinza	Cor BIN: Cinza	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão**Valor da Avaliação: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)****CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD**

Veículo em regular estado de conservação, o mesmo encontra-se parado no pátio a um considerável período de tempo. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar o funcionamento, e que para tanto, seria necessária revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado em que se apresentam. Não se configura então relação de consumo, nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000706

Placa: EOE5469

Data Impressão: 08/09/2026 12:44

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 94BA0962DDV038450



Avaliação:

Eixos

Tipo Eixo: ☒ 2

Condições Gerais

Pintura: ☐ RuimLataria: ☐ Ruim

Pneus

Estado dos Pneus: ☐ Ruins

Chassi

Chassi Oxidado: ☒ NãoChassi Remarcado : ☒ Não



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000706

Placa: EOE5469

Data Impressão: 08/09/2026 12:44

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 94BA0962DDV038450

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	SEMIRREBOQUE
Placa	EOE5469	Renavam	00537465049
Chassi	94BA0962DDV038450	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Categoria	ALUGUEL	Marca	SR
Modelo	FACCHINI SRF RT	Ano Fab.	2013
Ano Mod.	2013	Cor	CINZA
Combustível	COMBUSTIVEL NAO ENCONTRADO	UF	SP
Município	LINS-SP	Espécie	CARGA
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CARROC ABER
Capacidade Carga	10,97	Eixo Tras. Diferencial	051304628FV
PBT	1700	Mensagem	MOTOR AGREGADO:



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	L***** C** E A***** D* p*** l** L*** M*
-----------------------	--------	--------------	---



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000706

Placa: EOE5469

Data Impressão: 08/09/2026 12:44

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 94BA0962DDV038450

Página 3



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



ID Vistoria: 00000706

Placa: EOE5469

Data Impressão: 08/09/2026 12:44

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 94BA0962DDV038450

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e **Página 4 de 5** executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do

exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil