





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA BRIGADA MILITAR SANTA MARIA, RS,

Em 05 Mar 2024.

TRANSFERÊNCIA

ANEXO "J " DA NI 4.9/EMBM/2022 (LAUDO TÉCNICO/AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E PATRIMONIO CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

LAUDO TÉCNICO

AVALIAÇÃO .

AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULOS DESATIVAÇÃO

ATIVAÇÃO	AVALIAÇÃO .	CONSERTO X	CONSERTO DESATIVAÇÃO TRANSFERÊNCIA			
ÓRGÃO: BRI	GADA MILITAR				UNIDADE:	CRPO CENTRAL SEDE
LOCAL DE INSPEÇÃO:	SANTA MARIA - RS				DATA:	05/03/2024
PROCESSO N°:	24/1203-0004683-0	ASSUNTO:	DESATI	VAÇÃO DE	VIATURA R	ETROESCAVADEIRA
CARACTERÍSTICAS DO V	EÍCULO	4. ESTADO DE	CONSERVAÇÃO			
PLACA:	SEM/PLACA	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Falta (QUANT)
PREFIXO:	BM 1981	1- MOTOR			X	
TIPO/MARCA:	FORD/ F6600	2- AGREGADOS MOTOR		X		
MODELO:	FORD	3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR:	AMARELO	4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI:	SV167638	5- SISTEMA DIREÇÃO	X			
ANO DE FAB.:	1982/1982	6- SISTEMA DE FREIOS		X		1
RENAVAM:		7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
POTÊNCIA:		8 - SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO				
QUILOMETRAGEM:		9 - AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			1	
COMBUSTIVEL: FLEX	GÁS DIE ALC	10 - SIST. ARREFECIMENTO		X		
N° DO MOTOR:	CCRT48275	11 - AGREGADOS SIST. ARREF.		X	1	
VEÍCULO RODANDO:	SIM NÃO	12 - SISTEMA SUSPENSÃO	X			
PARADO MOTIVO:	manutenção	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE	X			
POSSUI MULTAS:	SIM NÃO	14 - CARROCERIA	X			
USO DE PEÇAS P/ OUTRA VTR	SIM NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X	
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS		16 - BANCOS	-		X	
CASO TOSTITO QUAIS TEÇAS		17- FORRAÇÕES			X	
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?		18- DIFERENCIAL			X	
		19 - EQUIP. OBRIGATÓRIOS			X	
VALOR DO VEÍCULO CONFO	RME TARELA FIPE (NA ALISÊN	ICIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA	OUTRA PESOUISA	MERCADO		
THEOREM THE CONTROLL THE CONTRO					VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 57.326,00	
					VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:	
					R\$ 11.430,00	
		OBSERVAÇÕES GER	AIS S			"是一个人的人"
0	BS: Esta vaicula ancantra sa na cida	ide de Santa Maria, na rua Pinto Bandeira, n	° 360 Bairra Dares (EP 97050610		
	DS. Este vertulo encontra-se na cita	ac ac sain a mana, in run run banacira, i	Doo, Danto Dores, C			
CONCLUSÃO:						
OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO	NO DTERS SOMENTE EM CASO	DE DESATIVAÇÃO POR DOAÇÃO OU	DESATIVAÇÃO DE	FINITIVA/AL	IENAÇÃO.	
		onsável Técnico: Responsável 1		MANO QUADROS DE OLIVEIRA		
nº 01/13, SARH, declaramos que o veiculo deverá ser consertado desativado		1° Sgt ALCIDES FERNANDO COSTA DA SILVA Matricula:			A SECOND	3141926
(PREENCHER SOMENTE QU	and the second s	icula:			///	
Classificado como,	-		ı	Responsável 2:	/	2722 273
Adamsta was Barrant - 1		2885980 da publicação da CAVE no BI Matricula:		Mateiaula	Sd Luis Odenei Flores Stella 2913666	
Adequado uso Material ferroso	Recuperável Data	- pág.		Matricula:	-	2713000
Practial lettoso		, July				





BM/CRPO-C/291366601