



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00003155

HUNTER 125 SE - SUNDOWN



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 17/06/2025 10:50

Data Vistoria: 30/05/2025 10:47

Cliente:

Nome: **Pátio Sul Brasil Maringá**

CPF/CNPJ: **42.923.308/0001-59**

Dados do proprietário:

Proprietário: **RITA DA SILVA DE JESUS**

CPF/CNPJ: **482.397.049-72**

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **HUNTER 125 SE - SUNDOWN**

Ano Fab / Modelo: **2008/2009**

Tipo Veículo: **Motocicleta**

Condições Veículo: **SUCATA**

Placa: **ARQ6330**

UF/Cidade Placa: **PR/MARIALVA-PR**

Nr Motor: **JCM8099482**

Nr Motor BIN: **JCM8099482**

Condições Motor: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**

Nr Chassi:

94J2XEKM89M032129

Nr Chassi BIN:

94J2XEKM89M032129

Condições Chassi: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**

Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Preto**

Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 300,00 (trezentos reais)

BLOQUEIO JUDICIAL

Veiculo em regular estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



PLACA



CHASSI



MOTOR



ID Vistoria: 00003155

Placa: ARQ6330

Data Impressão: 17/06/2025 10:50

Nr Motor: JCM8099482

Nr Chassi: 94J2XECM89M032129

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

Bin Federal - Atenção para as Restrições

SENATRAN - Restrições

Recall

Renajud - Atenção para as restrições judiciais

Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	ARQ6330	Renavam	00161183123
Chassi	94J2XECM89M032129	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JCM8099482	Categoria	PARTICULAR
Marca	SUNDOWN	Modelo	HUNTER 125 SE
Ano Fab.	2008	Ano Mod.	2009
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	MARIALVA-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	124
Capacidade Passageiros	2	PBT	27

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 454,70	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 37.188,11
Valor Débito Licenc	454,70	Valor Débito Multa	37.188,11

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	R*** D* S**** D* J****
-----------------------	--------	--------------	------------------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: JUDICIAL
Restrição 2	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: RENAJUD RENAJUD
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: JUDICIAL	Restrição Financeira	NADA CONSTA

Restrição Furto

NADA CONSTA

Restrição RENAJUD

CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	ARQ6330
Renavam	161183123	Chassi	94J2XECM89M032129
Município	MARIALVA	UF	PR
Tipo	MOTOCICLETA	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	SUNDOWN/HUNTER 125 SE	Ano Fab	2008
Ano Mod	2009	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	124
Cor	PRETA	Capacidade Passageiros	2
PTB	0.27	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	4*****	Proprietário	R** D* S**** D* J****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	RESTRICAO JUDICIAL	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
----------------------------	--

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
---------------	-------------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	CONSTA
----------------	--------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
-----------------------------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>

RECALL

Página 3

Registro de recall	NADA CONSTA
---------------------------	-------------

Registro de renajud	CONSTA	Total de renajud	2
---------------------	--------	------------------	---

Registro de Renajud 2019-10-28

Tipo bloqueio	TRANSFERENCIA	Data bloqueio	2019-10-28
Número protocolo	05183	Ano protocolo	2019
Número processo	00042598120148160113	Número ofício	TJPR
Motivo bloqueio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA TRANSFERENCIA	Restrição Renajud	TRANSFERENCIA
Código Tribunal	TJPR	Órgão Judicial	MARIALVA VCVFPATRPCFEJECVJEFP
Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA		

Registro de Renajud 2010-10-27

Tipo bloqueio	CIRCULACAO	Data bloqueio	2010-10-27
Número protocolo	01463	Ano protocolo	2010
Número processo	00921-2010-661	Número ofício	TRT09
Motivo bloqueio	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9A REGIAO CIRCULACAO	Restrição Renajud	CIRCULACAO
Código Tribunal	TRT09	Órgão Judicial	VDT03-MGA
Tribunal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9A REGIAO		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00003155

Placa: ARQ6330

Data Impressão: 17/06/2025 10:50

Nr Motor: JCM8099482

Nr Chassi: 94J2XECM89M032129



PLACA



CHASSI



MOTOR

ID Vistoria: 00003155

Placa: ARQ6330

Data Impressão: 17/06/2025 10:50

Nr Motor: JCM8099482

Nr Chassi: 94J2XECM89M032129

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil