



## LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00004060



**MONTANA LS - CHEVROLET**



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 16/06/2025 16:13

Data Vistoria: 02/06/2025 14:46

### Cliente:

Nome: **Pátio Sul Brasil Maringá**

CPF/CNPJ: **42.923.308/0001-59**

### Dados do proprietário:

Proprietário: **VERONICA PEREIRA DA LUZ DA ROSA**

CPF/CNPJ: **849.881.009-44**

### Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **MONTANA LS - CHEVROLET**

Ano Fab / Modelo: **2013/2013**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Condições Veículo: **CONSERVADO**

Placa: **IUG9B67**

UF/Cidade Placa: **PR/FOZ DO IGUAÇU-PR**

Condições Placa: **PLACA OK**

Nr Motor: **CSB066942**

Nr Motor BIN: **CSB066942**

Condições Motor: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**

Nr Chassi: **9BGCA80X0DB303671**

Nr Chassi BIN: **9BGCA80X0DB303671**

Condições Chassi: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: **V13680744**

Combustível: **Gasolina e Álcool**

Combustível BIN: **Gasolina e Álcool**

Cor: **Preto**

Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

### Observação:

**Finalidade: Venda forçada em leilão**

**Valor da Avaliação: R\$ 5.700,00 (Cinco mil e setecentos reais)**

### BLOQUEIO JUDICIAL

Veículo em regular estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00004060

Placa: IUG9B67

Data Impressão: 16/06/2025 16:13

Nr Motor: CSB066942

Nr Chassi: 9BGCA80X0DB303671

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	IUG9B67	Renavam	00534326269
Chassi	9BGCA80X0DB303671	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CSB066942	Nr Caixa Câmbio	V13680744
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	MONTANA LS	Ano Fab.	2013
Ano Mod.	2013	Cor	PRETA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	UF	PR
Município	FOZ DO IGUAÇU-PR	Espécie	CARGA
Potência	102	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	CAR ABERTA	Cilindradas	1400
Capacidade Carga	70	Capacidade Passageiros	2
PBT	180	CMT	300



## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusão Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



## Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 2.634,22	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 473,05	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 7.782,18
Valor Débito IPVA	2.634,22	Valor Débito Licenc	473,05
Valor Débito Multa	7.782,18		

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 8\*\*\*\*\* Proprietário V\*\*\*\*\* P\*\*\*\*\* D\* L\*\* D\* R\*\*\*

## Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: RENAJUD BV FINANCEIRA SA CFI
Restrição 2	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: RENAJUD BV FINANCEIRA SA CFI
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: RENAJUD	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD

## BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	IUG9B67	Renavam	00534326269
Chassi	9BGCA80X0DB303671	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CSB066942	Caixa Câmbio	V13680744
Município	FOZ DO IGUACU	UF	PR
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	CHEVROLET/MONTANA LS	Ano Fab	2013
Ano Mod	2013	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	CAR ABERTA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1400
Cor	PRETA	Potência	102
Capacidade Passageiros	2	CMT	300
CPF/CNPJ Faturado	59.275.792/0001-50	UF Faturamento	SP

## BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

## RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NADA CONSTA

## Débitos / Multas

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



## FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00004060

Placa: IUG9B67

Data Impressão: 16/06/2025 16:13

Nr Motor: CSB066942

Nr Chassi: 9BGCA80X0DB303671





FRENTE



PLACA




TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



MOTOR COMPARTIMENTO



INTERIOR

ID Vistoria: 00004060

Placa: IUG9B67

Data Impressão: 16/06/2025 16:13

Nr Motor: CSB066942

Nr Chassi: 9BGCA80X0DB303671

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



---

H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME  
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil