



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Rua Noel Rosa NRº: 539
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200
Tel: (11) 98464-1750 |



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00003873

**GOL CLI - VOLKSWAGEN**

Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 06/06/2025 14:18

Data Vistoria: 28/05/2025 11:47

Cliente:Nome: **Pátio Sul Brasil Maringá**CPF/CNPJ: **42.923.308/0001-59****Dados do proprietário:**Proprietário: **IVELICE JOICE ALVES DESIDERIO**CPF/CNPJ: **6211307969****Vistoria Veicular:**Modelo Veic.: **GOL CLI - VOLKSWAGEN**Ano Fab / Modelo: **1996/1996**Tipo Veículo: **Veículo Leve**Condições Veículo: **SUCATA**Placa: **AGA5164**UF/Cidade Placa: **PR/JOAQUIM
TAVORA-PR**Condições Placa: **PLACA OK****Nr Motor: OXIDADO****Nr Motor BIN: UNC133631**Condições Motor: **MOTOR COM INICIO DE OXIDAÇÃO**Nr Chassi:
9BWZZZ377TP506277Nr Chassi BIN: **9BWZZZ377TP506277**Condições Chassi: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**Combustível BIN: **Gasolina**Cor: **Vermelho**Cor BIN: **Vermelho**Tem KIT GNV: **Não****Observação:****Finalidade: Venda forçada em leilão****Valor da Avaliação: R\$ 300,00 (trezentos reais)**

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.

BLOQUEIO JUDICIAL

FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00003873

Placa: AGA5164

Data Impressão: 06/06/2025 14:18

Nr Motor: OXIDADO

Nr Chassi: 9BWZZZ377TP506277

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL

- !

Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- !

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- !

Bin Federal - Atenção para as Restrições
- ✓

SENATRAN - Restrições
- ✓

Multas Federais
- !

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN
- !

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL
- !

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	AGA5164	Renavam	00651672040
Chassi	9BWZZZ377TP506277	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	UNC133631	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL CLI
Ano Fab.	1996	Ano Mod.	1996
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	JOAQUIM TAVORA-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	81
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1600		

Comunicação de Venda			
Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 473,05	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 11.640,87
Valor Débito Licenc	473,05	Valor Débito Multa	11.640,87
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I***** J**** A**** D*****
------------------------------	--------	---------------------	---------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	OUTRAS RESTRICOES: CIFRA SA C F I
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AGA5164	Renavam	00651672040
Chassi	9BWZZZ377TP506277	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	UNC133631	Município	JOAQUIM TAVORA
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	MISTO	Marca Modelo	VW/GOL CLI
Ano Fab	1996	Ano Mod	1996
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	1600	Cor	VERMELHA
Potência	81	CPF/CNPJ Faturado	39.531.199/0001-10
UF Faturamento	RJ		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00003873	Placa: AGA5164
Nr Motor: OXIDADO	Nr Chassi: 9BWZZZ377TP506277




FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



MOTOR COMPARTIMENTO



INTERIOR

ID Vistoria: 00003873

Placa: AGA5164

Data Impressão: 06/06/2025 14:18

Nr Motor: OXIDADO

Nr Chassi: 9BWZZZ377TP506277

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, **sem** como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil