



23120300117228



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
Secretaria do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Patrimônio
do Estado

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO

Secretaria:

IVAÇÃO ☐

AVALIAÇÃO ☐

CONCERTO ☐

DESATIVAÇÃO ☒

TRANSFERÊNCIA ☐

IGÃO: **Brigada Militar**

UNIDADE: 6º RPMon

CAL DE INSPEÇÃO (endereço completo, ex: Rua/Av., nº, bairro):

Rua Cândido Portinari, 310. Bairro Floresta, Bagé

DATA: 20/05/24

PROCESSO Nº: 23/1203-0011722-8

ASSUNTO: Avaliação

Desativação de veículo:

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo
PLACA:	ITQ 5765	1- MOTOR			X
PREFIXO:	8.398	2- AGREGADOS MOTOR		X	
TIPO/MARCA:	Fiat	3- CAIXA/CÂMBIO		X	
MODELO:	Palio Weekend	4- AGREGADOS CAIXA		X	
COR:	Branca	5- SISTEMA DIREÇÃO		X	
CHASSI:	9BD373175D5011529	6- SISTEMA DE FREIOS	X		
ANO DE FAB./MODELO:	2012/2013	7- SISTEMA ELÉTRICO	X		
RENAVAM:	491670001	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X	
POTÊNCIA:	132CV	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X	
QUILOMETRAGEM:		10- SIST. ARREFECIMENTO			X
COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X
Nº DO MOTOR:	370A00112296129	12- SISTEMA SUSPENSÃO		X	
VEÍCULO RODANDO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X
PARADO MOTIVO:	Desgaste de uso	14- CARROCERIA			X
POSSUI MULTAS <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X	
O DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		16- BANCOS		X	
SO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		17- FORRAÇÕES		X	
STINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL		X	
Descarga		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X	

LOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$
39.131,00

VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:

5.869,55

OBSERVAÇÕES GERAIS



CONCLUSÃO:

s termos da Instrução Normativa xxxxx
claramos que o veículo deverá ser:

nsertado ☐

desativado ☒

(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

ssificado como,

☐ Adequado uso
☐ Material Ferroso

☐ recuperável
☒ irrecuperável

Responsável Técnico:

Matrícula: 3155358

Data da publicação da CAVE no DOE

pág. ____

Responsável 1:

Matrícula: MEDEIROS - 1º TEN QTPM
ID. FUNC. 2324300

Responsável 2:

Matrícula: 2687658