







 <b>GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL</b> Secretária da Segurança Pública Corpo de Bombeiros Militar DLP-SMEC																																																																																																					
<b>LAUDO TÉCNICO Nº 101/ AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS</b>																																																																																																					
ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONCERTO <input type="checkbox"/> DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>																																																																																																					
<b>ÓRGÃO:</b> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR <b>UNIDADE:</b> DLP																																																																																																					
<b>LOCAL DE INSPEÇÃO:</b> Estrada da Pedreira, 351, Pedreira, Nova Santa Rita/RS <b>6/1/2025</b>																																																																																																					
<b>PROA Nº:</b> 24/1207-0005600-0 <b>ASSUNTO:</b> Avaliação de veículo para fins de desativação.																																																																																																					
<b>CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO</b>	<b>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</b>																																																																																																				
PLACA: EQP4273 PREFIXO: Pref DTERS 63919 TIPO/MARCA: QUADRICICLO POLARIS MODELO: SPORTSMAN 570, 44HP COR: VERMELHA CHASSI: 3NESEA576JM199772 ANO DE FAB./MODELO: 2017 RENAVAM: N/C POTÊNCIA: 44HP QUILOMETRAGEM: N/C COMBUSTÍVEL: FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/> Nº DO MOTOR: N/C VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO PARADO MOTIVO: VIATURA + 10 ANOS POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CASO POSITIVO, QUAIS PEÇAS? DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITENS AVALIADOS</th> <th>Bom</th> <th>Regular</th> <th>Péssimo</th> <th>Faltante (QUANT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1- MOTOR</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>2- AGREGADOS MOTOR</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>3- CAIXA/CÂMBIO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>4- AGREGADOS CAIXA</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>5- SISTEMA DIREÇÃO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>6- SISTEMA DE FREIOS</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>7- SISTEMA ELÉTRICO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>10- SIST. ARREFECIMENTO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>11- AGREGADOS SIST. ARREF.</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>12- SISTEMA SUSPENSÃO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>13- PNEUS / RODAS / ESTEPE</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>14- CARROCERIA</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>15- INTERIOR / ACESSÓRIOS</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>16- BANCOS</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>17- FORRAÇÕES</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>18- DIFERENCIAL</td><td></td><td></td><td>N/C</td><td></td></tr> <tr><td>19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS</td><td></td><td></td><td>N/C</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)	1- MOTOR			X		2- AGREGADOS MOTOR			X		3- CAIXA/CÂMBIO			X		4- AGREGADOS CAIXA			X		5- SISTEMA DIREÇÃO			X		6- SISTEMA DE FREIOS			X		7- SISTEMA ELÉTRICO			X		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X		10- SIST. ARREFECIMENTO			X		11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X		12- SISTEMA SUSPENSÃO			X		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X		14- CARROCERIA			X		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X		16- BANCOS			X		17- FORRAÇÕES			X		18- DIFERENCIAL			N/C		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			N/C	
ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)																																																																																																	
1- MOTOR			X																																																																																																		
2- AGREGADOS MOTOR			X																																																																																																		
3- CAIXA/CÂMBIO			X																																																																																																		
4- AGREGADOS CAIXA			X																																																																																																		
5- SISTEMA DIREÇÃO			X																																																																																																		
6- SISTEMA DE FREIOS			X																																																																																																		
7- SISTEMA ELÉTRICO			X																																																																																																		
8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X																																																																																																		
9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X																																																																																																		
10- SIST. ARREFECIMENTO			X																																																																																																		
11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X																																																																																																		
12- SISTEMA SUSPENSÃO			X																																																																																																		
13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X																																																																																																		
14- CARROCERIA			X																																																																																																		
15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X																																																																																																		
16- BANCOS			X																																																																																																		
17- FORRAÇÕES			X																																																																																																		
18- DIFERENCIAL			N/C																																																																																																		
19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			N/C																																																																																																		
<b>VALOR DO VEÍCULO (APE):</b> 13.037,35																																																																																																					
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b> Durante a realização de exames técnicos na viatura acima descrita pelos técnicos CBMRS durante Força Tarefa DLP/2024, foi constatado que o estado geral do equipamento encontra-se em péssimas condições, por encontrar-se parado, sofrendo com as intempéries do tempo à alguns anos e sem funcionamento, junto ao pátio da SMEC/DLP. Ainda, conforme IN 007/SPGG em seu Art. 15, baseada neste Laudo emitido pela CAVE, o referido equipamento apresenta corrosão numeral de chassi, demais avarias que impossibilitam a recuperação, bem como a inexistência de cadastro junto ao órgão DETRAN/RS, diante do exposto encaminhamos a mesma para desativação.																																																																																																					
<b>CONCLUSÃO</b> Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deve ser desativado, visto enquadrar-se no Decreto nº 55.985/21 e deverá ser classificado como <b>MATERIAL FERROSO</b> .																																																																																																					
Nos termos do Decreto nº 55.985/21, e Instrução Normativa nº 07/23 da SPGG, declaramos que o veículo deverá ser:  Concertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>  (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO) E será classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Recuperável <input checked="" type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável	<b>COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS FT - DLP/SMEC</b> <table border="1"> <tr> <td> <b>TÉCNICO 1: PAULO ALEXANDRE HOFF</b>            1º SGT QPBM            Matrícula: 2968274   </td> <td> <b>TÉCNICO 2: LUCAS DORE PREDIGER</b>            SD QPBM            Matrícula: 4550072   </td> </tr> <tr> <td> <b>PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.</b>            CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024.            Pág.104 a 106         </td> <td> <b>TÉCNICO 3: ISRAEL SAMUEL BECKER</b>            SD QPBM            Matrícula: 4357671   </td> </tr> </table>	<b>TÉCNICO 1: PAULO ALEXANDRE HOFF</b> 1º SGT QPBM Matrícula: 2968274 	<b>TÉCNICO 2: LUCAS DORE PREDIGER</b> SD QPBM Matrícula: 4550072 	<b>PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.</b> CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024. Pág.104 a 106	<b>TÉCNICO 3: ISRAEL SAMUEL BECKER</b> SD QPBM Matrícula: 4357671 																																																																																																
<b>TÉCNICO 1: PAULO ALEXANDRE HOFF</b> 1º SGT QPBM Matrícula: 2968274 	<b>TÉCNICO 2: LUCAS DORE PREDIGER</b> SD QPBM Matrícula: 4550072 																																																																																																				
<b>PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.</b> CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024. Pág.104 a 106	<b>TÉCNICO 3: ISRAEL SAMUEL BECKER</b> SD QPBM Matrícula: 4357671 