

O.S. Nº: 064711

ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL BA



**ESTAF**  
EQUIPAMENTOS



<b>Ordem de Serviço</b>	<b>Data Programada</b>	<b>Aplicação</b>
064711	17/06/2025	HOP060745 Torre de Iluminacao QLT M10P 220V - N. Serie HOP060745

<b>Informações Gerais</b>	<b>Padrões de Execução</b>
Filial: 3 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL SP Código do Contrato: Cliente: 00721 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL BA Solicitante/Funcionário: 00389 - VITOR EMANUEL ROCHA NERI Responsável: 00720 - ALTIERES BRASILINO DA FONSECA Distância Estaf x Cliente: 0 Endereço de Obra:	Prazo de Entrega: 17/06/2025 Início Parada: 10:30 Fim Parada: 10:45 Tempo de Execução: 00:00 Tipo de Manutenção: CHK - CHECKLIST Prioridade: Média Horímetro: 0

**Serviço Solicitado:** CHECKLIST DE VENDA

**Observações:** horímetro : 00659,8  
EQUIPAMENTO NÃO FUNCIONA  
OBSERVAÇÕES: MOTOR DE PARTIDA DANIFICADO

**Observações do Plano:**

**E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO**

E	P	N	Descrição
✓			001-PARTE EXTERNA
✓			002-PARTE INTERNA - MOTOR - SISTEMA HIDRÁULICO
✓			003-PAINÉIS - CONTROLES - INDICADORES
✓			004-BATERIAS
✓			005-BANDEJAS/CABOS
✓			006-CHASSI DE IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR
✓			007-ACESSÓRIOS/IMAGENS COMPLEMENTARES

E	P	N	Ocorrência	Causa	Serviço	Material	Qtde Real
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	

Executante	Início do Serviço	Fim do Serviço	Tempo
00720 - ALTIERES BRASILINO DA FONSECA	23/06/2025 10:30	23/06/2025 10:45	00:15

Classificação da Visita	Responsabilidade da Falha

**Assinatura da O.S.**

**ALTIERES**  
SIGN-Altieres 23062025-110927

**Relatório Fotográfico - Registro de Serviços**

camera\_23\_06\_2025\_11\_03\_38.jpg



camera\_23\_06\_2025\_11\_03\_53.jpg



camera\_23\_06\_2025\_11\_04\_12.jpg



camera\_23\_06\_2025\_11\_04\_53.jpg



camera\_23\_06\_2025\_11\_05\_22.jpg



camera\_23\_06\_2025\_11\_05\_57.jpg



camera\_23\_06\_2025\_11\_06\_36.jpg



camera\_23\_06\_2025\_11\_06\_51.jpg



camera\_23\_06\_2025\_11\_07\_09.jpg



camera\_23\_06\_2025\_11\_07\_22.jpg



camera\_23\_06\_2025\_11\_07\_37.jpg



camera\_23\_06\_2025\_11\_08\_24.jpg



camera\_23\_06\_2025\_11\_08\_53.jpg

23/06/2025 11:08:53  
[-23.4843870; -46.8970606]

**Relatório Fotográfico - Fotos Gerais do Equipamento**