



24120700048598

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------------------|
| <p>GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria da Segurança Pública Corpo de Bombeiros Militar DLP-SMEC</p> | | | | | |
| <p>LAUDO TÉCNICO Nº 20/ AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS</p> | | | | | |
| <p>ATIVACÃO <input type="checkbox"/></p> | | <p>AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/></p> | | <p>CONCERTO <input type="checkbox"/></p> | |
| | | | | <p>DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/></p> | |
| | | | | <p>TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/></p> | |
| <p>ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</p> | | | | | <p>UNIDADE: DLP</p> |
| <p>LOCAL DE INSPEÇÃO: Estrada da Pedreira, 351, Pedreira, Nova Santa Rita/RS</p> | | | | | <p>DATA: 28/11/2024</p> |
| <p>PROA Nº: 24/1207-0004859-8</p> | | | <p>ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de desativação.</p> | | |
| <p>CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO</p> | | <p>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</p> | | | |
| <p>PLACA: JBM1190</p> | | <p>ITENS AVALIADOS</p> | | <p>Bom</p> | <p>Regular</p> |
| <p>PREFIXO: 4642</p> | | <p>1- MOTOR</p> | | | <p>Péssimo</p> |
| <p>TIPO/MARCA: GM</p> | | <p>2- AGREGADOS MOTOR</p> | | | <p>Faltante (QUANT)</p> |
| <p>MODELO: CORSA SEDAN</p> | | <p>3- CAIXA/CÂMBIO</p> | | | |
| <p>COR: VERMELHA</p> | | <p>4- AGREGADOS CAIXA</p> | | | |
| <p>CHASSI: 9BGXF19004C225473</p> | | <p>5- SISTEMA DIREÇÃO</p> | | | |
| <p>ANO DE FAB./MODELO: 2004/2004</p> | | <p>6- SISTEMA DE FREIOS</p> | | | |
| <p>RENAVAM: 833065769</p> | | <p>7- SISTEMA ELÉTRICO</p> | | | |
| <p>POTÊNCIA: 107 CV</p> | | <p>8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO</p> | | | |
| <p>QUILOMETRAGEM: N/C</p> | | <p>9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB</p> | | | |
| <p>COMBUSTÍVEL: FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/></p> | | <p>10- SIST. ARREFECIMENTO</p> | | | |
| <p>Nº DO MOTOR: 5U0020177</p> | | <p>11- AGREGADOS SIST. ARREF.</p> | | | |
| <p>VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO</p> | | <p>12- SISTEMA SUSPENSÃO</p> | | | |
| <p>PARADO MOTIVO: VIATURA + 10 ANOS</p> | | <p>13- PNEUS / RODAS / ESTEPE</p> | | <p>X</p> | |
| <p>POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO</p> | | <p>14- CARROCERIA</p> | | <p>X</p> | |
| <p>USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO</p> | | <p>15- INTERIOR / ACESSÓRIOS</p> | | <p>X</p> | |
| <p>CASO POSITIVO, QUAIS PEÇAS?</p> | | <p>16- BANCOS</p> | | <p>X</p> | |
| | | <p>17- FORRAÇÕES</p> | | <p>X</p> | |
| <p>DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?</p> | | <p>18- DIFERENCIAL</p> | | | <p>N/C</p> |
| | | <p>19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS</p> | | <p>X</p> | |
| | | | | <p>VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 19.179,00</p> | |
| <p>OBSERVAÇÕES GERAIS</p> <p>Durante a realização de exames técnicos na viatura acima descrita pelos técnicos CBMRS durante Força Tarefa DLP/2024, foi constatado que o estado geral do veículo encontra-se em péssimas condições, por encontrar-se parado, sofrendo com as intempéries do tempo à alguns anos e sem funcionamento, junto ao pátio da SMEC/DLP. Ainda, conforme IN 007/SPGG em seu Art. 16, as viaturas oficiais com mais de 10 anos poderão ser desativadas e, visto avaliação da comissão foi verificado dano estrutural da mesma, encaminhando a mesma para desativação.</p> | | | | | |
| <p>CONCLUSÃO</p> <p>Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deve ser desativado, visto enquadrar-se no Decreto nº 55.985/21 e deverá ser classificado como IRRECUPERÁVEL.</p> | | | | | |
| <p>Nos termos do Decreto nº 55.985/21, e Instrução Normativa nº 07/23 da SPGG, declaramos que o veículo deverá ser:</p> <p>Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)</p> <p>E será classificado como:</p> <p><input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Recuperável</p> <p><input type="checkbox"/> Material Ferroso <input checked="" type="checkbox"/> Irrecuperável</p> | | <p>COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS FT - DLP/SMEC</p> <p>TÉCNICO 1: PAULO ALEXANDRE HOFF 1º SGT QPBM Matrícula: 2968274 <i>SGT 466</i></p> <p>TÉCNICO 2: LUCAS DORÉ PREDIGER SD QPBM Matrícula: 4550072 <i>Lucas Prediger</i></p> <p>TÉCNICO 3: ISRAEL SAMUEL BECKER SD QPBM Matrícula: 4857671 <i>Israel Samuel Becker</i></p> <p>PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024. Pág. 104 a 106</p> | | | |