



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão Subsecretaria de Patrimônio do Estado		LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO				
Secretaria						
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>	CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>		
ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR		UNIDADE: 20º BPM		DATA: 14/10/2024		
LOCAL DE INSPEÇÃO Rua : Baltazar de Oliveira Garcia nº2132, São Sebastião		ASSUNTO: DESATIVACÃO DE VIATURA				
PROCESSO Nº: 23/1203-0028160-5						
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA: ITZ1J04		ITENS AVALIADOS				
PREFIXO: 8567		BOM Regular Péssimo Faltante (QUANT)				
TIPO/MARCA: AUTOMOVEL/FORD		1- MOTOR				
MODELO: FIESTA		2- AGREGADOS MOTOR				
COR: BRANCA		3- CAIXA/CÂMBIO				
CHASSI: 9BFZF55P3D8443815		4- AGREGADOS CAIXA				
ANO DE FAB./MODELO: 2012/2013		5- SISTEMA DIREÇÃO				
RENAVAM: 506391531		6- SISTEMA DE FREIOS				
POTÊNCIA: 107		7- SISTEMA ELÉTRICO				
QUILOMETRAGEM: XXXXX		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO				
COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB				
Nº DO MOTOR: QF9AD8443815		10- SIST. ARREFECIMENTO				
VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		11- AGREGADOS SIST. ARREF.				
PARADO MOTIVO: CALÇO HIDRAULICO		12- SISTEMA SUSPENSÃO				
POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE				
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		14- CARROCERIA				
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS				
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ? Leilão		16- BANCOS				
		17- FORRAÇÕES				
		18- DIFERENCIAL				
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS				
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):		VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 30.991,00				
		VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 6.400,00				
OBSERVAÇÕES GERAIS						
DANO: RETIFICA MOTOR, EMBREAGEM, SUSPENSÃO DIANTEIRA, ELÉTRICA, TAMPA PORTA MALAS, PARA-CHOQUE TRASEIRO, PARA-CHOQUE DIANTEIRO, PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO, PORTA TRASEIRA ESQUERDA.						
CONCLUSÃO: Após exames realizados, concluímos que o veículo deverá ser desativado e classificado como recuperável conforme prevê Decreto nº50.033/13, devido seu concerto ter atingido mais de 40% do valor venal da tabela Fiipe.						
Nos termos da Instrução Normativa declaramos que o veículo deverá ser: concertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> Classificado como, <input type="checkbox"/> Adequado ao uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável		Responsável Técnico:		Responsável 1:		
		ANGELO BRIZOLLA DE AZEREDO- Sd PM ID FUNCIONAL: 4389220		VICTORIA RAMOS DA CRUZ - Cap PM ID FUNCIONAL: 4362624		
		Data da publicação da CAVE no DOE BI-20ºBPM nº 185/24 Nota nº 3508		Responsável 2:		
		23/09/2024 Página 440		ALDINEI ANTONIO MORESCHI- Sd PM ID FUNCIONAL: 3141314		