



Milani Leilões

TERMO/LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS

ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO: N° 2167/2022 – SEQ: 04;
SOLICITANTE: SENAD;
PROTOCOLO SEI: 08129.008942/2021-34;
PROCESSO JUDICIAL: 5006869- 29.2021.4.04.7009;
COMARCA: PONTA GROSSA - PR;
FINALIDADE: ALIENAÇÃO ANTECIPADA – TRÁFICO DE DROGAS;

DESCRIÇÃO DO BEM: Marca/Modelo: SCANIA 124-420 - Ano de fabricação/modelo: 2004/2004- Placa: OBB-647 - Chassi: XLER4X20004509779 - Cor: BRANCA - Renavam: - Combustível: DIESEL - Espécie/Tipo: CAMINHÃO / TRAÇÃO – Veículo de origem Paraguaia - Situação do veículo: - Tipo de Financiamento/ Restrição:

DESCRIÇÃO COMPLETAR: Veículo em bom estado de conservação, encontra-se estacionado no pátio um considerável período de tempo, pequenas avarias na parte externa e interna, conforme Ficha de inspeção veicular em anexo, não foi possível auferir a parte mecânica. Veículo de origem Paraguaia;

CLASSIFICAÇÃO: Sucata;

SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS: Não informado;

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: março de 2023;

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

SUGESTÃO DE LANCE INICIAL: SUGERIMOS o lance inicial do leilão em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação;

FOTOS:

Clever Elmes Milani – Leiloeiro Público Oficial – Matrícula 16/283-L

www.milanileiloes.com.br | contato@milanileiloes.com.br | (41) 3332-6868 | Colombo - PR

DS
CEM WBSL

DS
DS



Milani Leilões



Clever Elmes Milani – Leiloeiro Público Oficial – Matrícula 16/283-L

www.milanileiloes.com.br | contato@milanileiloes.com.br | (41) 3332-6868 | Colombo - PR

DS CEM WBSL

DS M DS



Milani Leilões

FICHA INSPEÇÃO VEICULAR (ANEXA):

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Colombo, 24 de março de 2023.

Avaliação realizada pelo:

DocuSigned by:

Clever Elmes Milani

593E6ACBBEE7404...

Clever Elmes Milani (Leiloeiro Público Oficial).

CPF: 000.567.899-47 – JUCEPAR 16/283-L

Aprovo:

DocuSigned by:

[Signature]

36CDBEA6C6F74A0...

Presidente

DocuSigned by:

[Signature]

86BA80D965A4A2...

Membro

DocuSigned by:

Wenceslau Braz Silva Chaves


826DA9790B2A4C8...

Membro

Clever Elmes Milani – Leiloeiro Público Oficial – Matrícula 16/283-L



FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR		Guarapuava.															
PÁTIO ORIGEM: Polícia Federal						DATA INSPEÇÃO: 06/02/2023											
CHASSI: XLER4X20004509779				RENAVAM: -1-		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL: Diesel									
MARCA: Scania		MODELO/TIPO: 124-420		ANO FABRICAÇÃO: 2004/2004		COR: Branca		PLACA: OBB-647									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	12	PORTA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>		23	MACACO			<input checked="" type="checkbox"/>			
2	PARACHOQUE TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		24	TRIÂNGULO			<input checked="" type="checkbox"/>			
3	FAROL DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	14	PORTA MALAS		<input checked="" type="checkbox"/>		25	BANCOS DIANTEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>			
4	FAROL ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>	26	BANCO TRASEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>			
5	PARABRISA DIANTEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>	27	FORRAÇÃO DO TETO					<input checked="" type="checkbox"/>	
6	CAPÔ			<input checked="" type="checkbox"/>	17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>	28	FORRAÇÃO INTERNA			<input checked="" type="checkbox"/>			
7	TETO			<input checked="" type="checkbox"/>	18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>	29	PEDAIS			<input checked="" type="checkbox"/>			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>		30	VOLANTE					<input checked="" type="checkbox"/>	
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		31	ALAVANCA DE MARCHAS					<input checked="" type="checkbox"/>	
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>	21	PARABRISA TRASEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	32	PAINEL DE INSTRUMENTOS					<input checked="" type="checkbox"/>	
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>	22	CHAVE DE RODAS			<input checked="" type="checkbox"/>	33	MOTOR						
PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA								
DIANTEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>									
DIANTEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>									
TRASEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>									
TRASEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>									
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>										
QUANTIDADE DE CHAVES:		N			EXISTE CRV:		N			CRLV (ANO):		N					
DATA: 06 / 02 / 2023																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: ds: Veiculo de origem Paraguai. R\$ 40.000,00																	
 CLEVER ELMES MILANI Leiloeiro Público Oficial JUCEPAR 16/283-L ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							