

02/04/2026, 09:50

SEMPLOC



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001728



LANCHA - LANCHAS



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 02/04/2026 09:50

Data Vistoria: 02/04/2026 09:29

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: LANCHA - LANCHAS	Ano Fab / Modelo: /
Tipo Veículo:	Condições Veículo: SUCATA
Placa: SEMPLOC	
Nr Motor: SEM REGISTRO	Nr Motor BIN: SEM REGISTRO
Nr Chassi: SEM REGISTRO	Nr Chassi BIN: SEM REGISTRO
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina
Cor: Vermelho	Cor BIN: Vermelho
Tem KIT GNV: Não	

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 1.000,00 (mil reais)

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apartaria o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



02/04/2026, 09:50

SEMLAC

FOTOS DO VEÍCULO		
ID Vistoria: 00001728	Placa: SEMPLAC	Data Impressão: 02/04/2026 09:50
Nr Motor: SEM REGISTRO	Nr Chassi: SEM REGISTRO	
		
FRENTE		

ID Vistoria: 00001728	Placa: SEMPLAC	Data Impressão: 02/04/2026 09:50
Nr Motor: SEM REGISTRO	Nr Chassi: SEM REGISTRO	



02/04/2026, 09:50

SEMPLOC

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6DB QTQJX 346QM 4RQYB

