



RELATÓRIO DE EQUIPAMENTOS - TRANSFERÊNCIA/VENDA (MOTO)

EMPRESA 01

REL. Nº: 19

DATA: 09/09/2026

Nº FROTA	546	QUADRICICLO HONDA TRX420 FOURTRAX FM	HORIMETRO / KM	97,635
Nº SÉRIE		N/C	COR	VERMELHA
FABRICANTE	HONDA		ANO MOD.	2018
VERIFICADO		INTERNA	EXTERNA	X VENDA

N/C - NÃO CONSTA	
LEGENDA DE STATUS	OK - FUNCIONANDO/EM CONDIÇÕES
PEND - ITEM COM PENDÊNCIA	

CHECK LIST DE ITENS DE MANUTENÇÃO (VERIFICAÇÃO REALIZADA POR ESPECIALISTA)

CHASSI/LATARIA	STATUS	COMENTÁRIOS
VERIFICAR CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DO CHASSI	PEN	Porém alguns pontos da estrutura já foram feito solda.
VERIFICAR BALANÇA TRASEIRO	OK	
PROTEÇÃO DA CORRETE	N/A	
PARA-LAMA TRASEIRO	PEN	Danificado.
CARENAGEM LD	PEN	Travas danificadas e ressecada.
CARENAGEM LE	PEN	Danificado.
PARA-LAMA DIANTEIRO	PEN	Estrutura com pontos danificado e ressecamento.
SUPORTE E PEDAL DE APOIO LD	N/A	
SUPORTE E PEDAL DE APOIO LE	N/A	
TANQUE DE COMBUSTIVEL	OK	
ESPELHO RETROVISOR LD	N/A	
ESPELHO RETROVISOR LE	N/A	
ASSENTO	PEN	Proteção do banco danificada.
SISTEMA DE FREIO/EMBREAGEM	STATUS	COMENTÁRIOS
SISTEMA DE FREIO TRASEIRO	OK	
SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO	OK	
CILINDRO MESTRE DE FREIO TRASEIRO	N/A	
CILINDRO MESTRE DIANTEIRO	N/A	
DISCO DO FREIO	PEN	Porém precisa ser revisado devido tempo de uso.
CABO FREIO DIANTERIO	N/A	
CABO SISITEMA DE RÉ	PEN	Não está engatando, cabo danificado.
MAÇANETA FREIO	OK	
MAÇANETA EMBREAGEM	N/A	
PEDAL DE FREIO	OK	
PEDAL TRANSFERÊNCIA	OK	
MOTOR	STATUS	COMENTÁRIOS
MOTOR FUMAÇANDO	OK	Motor não está fumaçando.
MOTOR COM VAZAMENTO	PEN	Com vazamento.
BARUHO ANORMAL NO MOTOR	OK	Sem barulho anormal.
CARCAÇA DO MOTOR	OK	
SISTEMA DE TRANSMISSÃO	OK	
ESCAPAMENTO	PEN	Suporte danificado
SUSPENSÃO/PNEUS	STATUS	COMENTÁRIOS
RODA TRASEIRA	PEN	Empenada.
PNEU TRASEIRO	PEN	Pneus L/E 50% uso e L/D com bastante desgaste.
KIT RELAÇÃO	N/A	
AMORTECEDOR TRASEIRO	OK	
RODA DIANTEIRA	PEN	Empenada.
PNEU DIANTEIRO	PEN	50% de uso
AMORTECEDOR DIANTEIRO	OK	
COLUNA DE DIREÇÃO	PEN	Com folga no rolamento.
GUIDÃO/MESA SUPERIOR	OK	
ELÉTRICA	STATUS	COMENTÁRIOS
MOTOR DE PARTIDA	OK	
INTERRUPTOR DE PARTIDA	OK	
INTERRUPTOR FAROL	OK	
INTERRUPTOR DA SETA	N/A	
FAROL	OK	
LANTERNA TRASEIRA	OK	
SETAS DIANTEIRAS LD/LE	N/A	
SETAS TRASEIRAS LD/LE	N/A	
PAINEL DE INSTRUMENTOS	OK	
BATERIA	OK	

LUBRIFICAÇÃO	STATUS	COMENTÁRIOS
ÓLEO DO MOTOR	PEN	Última troca feito em 27/05/2025 com 96.813 Km.
ÓLEO DA TRANSMISSÃO	N/A	
FILTRO DE AR DO MOTOR	PEN	Última troca feito em 27/05/2025 com 96.813 Km.
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	N/A	
FILTRO DE LUBRIFICANTE	PEN	Última troca feito em 27/05/2025 com 96.813 Km.
FLUIDO DE FREIO	PEN	Feito apenas remonta.

OBS: DEVIDO TEMPO PARADO, PRECISA FAZER UMA REVISÃO NO MOTOR.