



RELATÓRIO DE EQUIPAMENTOS - TRANSFERÊNCIA/VENDA (MOTO)

EMPRESA 01
REL. Nº: 11
DATA: 09/09/2026

Nº FROTA	538	MOTO HONDA BROS NXR 160 ESDD	HORÍMETRO / KM	117,510
Nº SÉRIE			COR	VERMELHA
FABRICANTE	HONDA		ANO MOD.	2019
VERIFICADO		INTERNA EXTERNA X VENDA		

NÃO - NÃO CONSTA
LEGENDA DE STATUS OK - FUNCIONANDO/EM CONDIÇÕES
PEND - ITEM COM PENDÊNCIA

CHECK LIST DE ITENS DE MANUTENÇÃO (VERIFICAÇÃO REALIZADA POR ESPECIALISTA)		
CHASSI/LATARIA	STATUS	COMENTÁRIOS
VERIFICAR CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DO CHASSI	PEN	POREM JÁ FOI FEITO ALGUMAS SOLDAS
VERIFICAR BALANÇA TRASEIRO	OK	
PROTEÇÃO DA CORRETE	OK	
PARA-LAMA TRASEIRO	PEN	POREM COM DESGASTE
RABETA TRASEIRA/ALÇA DE APOIO	PEN	POREM COM RISCOS
CARENAGEM LD	PEN	PINTURA OFUSCADA
CARENAGEM LE	PEN	PINTURA OFUSCADA
PARA-LAMA DIANTEIRO	PEN	POREM COM DESGASTE
CARENAGEM DIANTEIRA	PEN	POREM COM DESGASTE
SUPORTE E PEDAL DE APOIO LD	OK	
SUPORTE E PEDAL DE APOIO LE	OK	
TANQUE DE COMBUSTIVEL	PEN	DESGASTE NA PINTURA
ESPELHO RETROVISOR LD	OK	
ESPELHO RETROVISOR LE	OK	
ASSENTO	PEN	COM FURO NA CAPA
SISTEMA DE FREIO/EMBREAGEM	STATUS	COMENTÁRIOS
SISTEMA DE FREIO TRASEIRO	OK	
SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO	OK	
CILINDRO MESTRE DE FREIO TRASEIRO	OK	
CILINDRO MESTRE DIANTEIRO	OK	
DISCO DO FREIO	OK	
CABO FREIO DIANTERIO	N/A	SISTEMA HIDRAULICO
CABO EMBREAGEM	OK	
MAÇANETA FREIO	OK	
MAÇANETA EMBREAGEM	OK	
PEDAL DE FREIO	OK	
PEDAL TRANSFERÊNCIA	OK	
MOTOR	STATUS	COMENTÁRIOS
MOTOR FUMAÇANDO	PEN	PRINCIPIO DE FUMAÇA
MOTOR COM VAZAMENTO	NÃO	
BARUHO ANORMAL NO MOTOR	NÃO	
CARCAÇA DO MOTOR	OK	
SISTEMA DE TRANSMISSÃO	OK	
ESCAPAMENTO	OK	
SUSPENSÃO/PNEUS	STATUS	COMENTÁRIOS
RODA TRASEIRA	PEN	PONTOS DE OXIDAÇÃO
PNEU TRASEIRO	PEN	MEIA VIDA
KIT RELAÇÃO	OK	
AMORTECEDOR TRASEIRO	OK	
RODA DIANTEIRA	PEN	PONTOS DE OXIDAÇÃO
PNEU DIANTEIRO	PEN	ABAIXO DE MEIA VIDA
AMORTECEDOR DIANTEIRO	PEN	COM SUSPENSÃO CANSADA
COLUNA DE DIREÇÃO	OK	
GUIDÃO/MESA SUPERIOR	PEN	AMASSADO L/E

ELÉTRICA	STATUS	COMENTÁRIOS
MOTOR DE PARTIDA	OK	
INTERRUPTOR DE PARTIDA	OK	
INTERRUPTOR FAROL	OK	
INTERRUPTOR DA SETA	OK	
FAROL	OK	
LANTERNA TRASEIRA	PEN	OFUSCADA
SETAS DIANTEIRAS LD/LE	OK	
SETAS TRASEIRAS LD/LE	OK	
PAINEL DE INSTRUMENTOS	OK	
BOI DE COMBUSTIVEL	OK	
BATERIA	OK	
LUBRIFICAÇÃO	STATUS	COMENTÁRIOS
ÓLEO DO MOTOR	PEN	ÚLTIMA TROCA 24/02/2026 KM: 43.046
ÓLEO DA TRANSMISSÃO	NÃO	
FILTRO DE AR DO MOTOR	PEN	ÚLTIMA TROCA 24/02/2026 KM: 43.046
FILTRO DE COMBUSTIVEL	NÃO	
FILTRO DE LUBRIFICANTE	NÃO	
FLUIDO DE FREIO	NÃO	

OBS: MOTO NÃO CONSTA A PLACA.
ESSA MOTO JÁ FOI FEITO A TROCA DO PAINEL ONDE O MODELO ATUAL TÁ COM 43.935 KM, JÁ O KM QUANDO DANIFICOU ESTAVA 73.545 KM, TOTALIZANDO 117.510 KM.