

Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 13/05/2021 | 09:45

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3033-5209

Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

CONFORME

## DADOS DO VEÍCULO



MODELO  
STRADA EDURANCE  
CD

COMBUSTÍVEL  
ALCOOL / GASOLINA

UF  
MG -

COR  
PRATA

KM  
5086

ANO FAB  
2020

FABRICANTE  
FIAT

ANO MOD  
2021



13 de maio de 2021

## RESUMO DO LAUDO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI

**Razão social:** AUDITEC AUDITORIA TEC **Data realização:** 13/05/2021 | 09:45

**CPF/CNPJ:** 30.977.002/0001-04

**Telefone:** (11) 3033-5209

**Endereço:** Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

**CONFORME**

## PROPRIETÁRIO



DOCUMENTO

## VISTORIA

VISTORIA  
FLUA - LAUDO CAUTELAR

HORA 09:45 UNIDADE AUDITEC

DATA  
13/05/2021

CLIENTE  
FIAT MAIS ATIVO

## ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA OK	LONGARINA DIANTEIRA DIREITA OK	PAINEL OK
PAINEL CORTA FOGO OK	PARALAMA INTERNO ESQUERDO OK	PARALAMA INTERNO DIREITO OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO OK	TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO OK	COLUNA DIANTEIRA DIREITA OK
COLUNA CENTRAL DIREITA OK	COLUNA TRASEIRA DIREITA OK	CAIXA DE AR LADO DIREITO OK
COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO OK	COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO OK	COLUNA TRASEIRA ESQUERDA OK
CAIXA DE AR LADO ESQUERDO OK	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA OK	LONGARINA TRASEIRA DIREITA OK
CAIXA ESTEPE OK		

Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 13/05/2021 | 09:45

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3033-5209

Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

**CONFORME**

## ESTRUTURA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA ESTEPE



13 de maio de 2021 10:03:14  
PAINEL DE INSTRUMENTO (FOTO COLETADA DO BANCO TRASEIRO)



13 de maio de 2021 10:05:30  
HODÔMETRO



13 de maio de 2021 10:05:30  
COMPARTIMENTO DO MOTOR



FRENTE 45º LADO DIREITO



FRENTE 45º LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45º LADO DIREITO



13 de maio de 2021 10:03:14  
TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO

Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 13/05/2021 | 09:45

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3033-5209

Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

**CONFORME**

## ESTRUTURA



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL ESQUERDO



PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE  
AMORTECEDOR DIREITO



PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE  
AMORTECEDOR ESQUERDO



QUADRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



QUADRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 13/05/2021 | 09:45

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3033-5209

Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

**CONFORME**

## ESTRUTURA








QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA MALA (INTERIOR)

## PINTURA

- 1 CAPÔ: OK
- 2 TETO PINTURA: OK
- 3 TAMPA DO PORTA MALAS: OK
- 4 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK
- 5 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: AVARIADO
- 6 PORTA TRASEIRA ESQUERDA: AVARIADO
- 7 PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO: OK
- 8 LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 9 PARALAMA TRASEIRO DIREITO: AVARIADO
- 10 LATERAL TRASEIRA DIREITA: AVARIADO
- 11 PORTA TRASEIRA DIREITA: AVARIADO
- 12 PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK
- 13 PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: OK
- 14 PARA-CHOQUE DIANTEIRO: AVARIADO
- 15 PARA-CHOQUE TRASEIRO: AVARIADO



## ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR  
DANIFICADA

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO  
ORIGINAL

Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 13/05/2021 | 09:45

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3033-5209

Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP


**CONFORME**

## ETIQUETAS



13 de maio de 2021 09:58:07

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR



13 de maio de 2021 10:13:34

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

## VIDROS

PARA-BRISA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTE DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTE TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTE DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTE TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

LATERAL TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL


Nº CHASSI GRAVADO: ✓

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

VIDRO TRASEIRO: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



13 de maio de 2021 10:00:27

GRAVAÇÃO VIDRO (QUALQUER VIDRO)



13 de maio de 2021 10:11:50

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO

## IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO MOTOR  
OK

NÚMERO DO CHASSI  
OK

PLAQUETA CHASSI  
ORIGINAL

PLAQUETA CARROCERIA  
ORIGINAL

PLAQUETA CHASSI TRASEIRA  
ORIGINAL

Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 13/05/2021 | 09:45

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3033-5209

Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

**CONFORME**

## IDENTIFICAÇÃO



NÚMERO MOTOR



PLACA TRASEIRA



LACRE DA PLACA



NÚMERO CHASSI DIANTEIRO



NÚMERO DO CHASSI



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

**Razão social:** AUDITEC AUDITORIA TEC **Data realização:** 13/05/2021 | 09:45

**CPF/CNPJ:** 30.977.002/0001-04

**Telefone:** (11) 3033-5209

**CONFORME**

**Endereço:** Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

## VEÍCULO

**MODELO**  
FIAT/STRADA EDURANCE CD

**FABRICANTE**  
FIAT

**COR**  
PRATA

**COMBUSTÍVEL**  
ALCOOL / GASOLINA

**ESTADO**  
MG

**ANO FAB**  
2020

**ANO MOD**  
2021

**QUILOMETRAGEM**  
5086



Parecer Técnico:

**CONFORME**

### Observações:

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR AIRBAG'S,  
LEITURA DE HODÔMETRO E ACEITAÇÃO POR  
COMPANHIA DE SEGUROS.

### Peças externas

Porta dianteira esquerda: Avariado  
 Porta traseira esquerda: Avariado  
 Paralama traseiro direito: Avariado  
 Traseira direita: Avariado  
 Porta traseira direita: Avariado  
 Para-choque dianteiro: Avariado  
 Para-choque traseiro: Avariado

Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 13/05/2021 | 09:45


CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3033-5209

Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

CONFORME

## FOTOS ADICIONAIS



**Razão social:** AUDITEC AUDITORIA TEC **Data realização:** 13/05/2021 | 09:45

**CPF/CNPJ:** 30.977.002/0001-04

**Telefone:** (11) 3033-5209

**Endereço:** Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

**CONFORME**

## FOTOS ADICIONAIS



## RESUMO

### CONSULTA

USUÁRIO:  
LEONARDO ESTEVAM DA SILVA PINHEIRO

DATA REALIZAÇÃO:  
13/05/2021 14:13

SOLICITADO POR:  
AUDITEC

### AGREGADO VEICULAR

#### DADOS CADASTRAIS

PLACA	CHASSI
NÚMERO MOTOR ORIGINAL	NÚMERO MOTOR ATUAL
CAIXA DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO
CILINDRADAS	POTÊNCIA
NÚMERO FATURADO	TIPO DOC FATURADO
MUNICÍPIO / UF	DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
CPF/CNPJ FATURADO	UF FATURADO

#### DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA / MODELO	FIAT/FIAT/STRADA EDURANCE	ANO DE FABRICAÇÃO	2020
	CD		
ANO DO MODELO:	2021	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA
COR	PRATA	ESPÉCIE	ESPECIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS	5	CATEGORIA	NÃO INFORMADO
SEGMENTO	COMERCIAL LEVE	SITUAÇÃO CHASSI	N

#### FICHA TÉCNICA

SUBSEGMENTO	CL - PICK-UP PEQUENA	TIPO MONTAGEM	NÃO INFORMADO
TIPO DE VEÍCULO	CAMINHONETE	TIPO DE CARROCERIA	ABERTA/CABINE DUPLA
Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DA EIXOS	0
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
CAP. MÁX. DE TRAÇÃO	219.0	PESO BRUTO TOTAL	179.0
CAPACIDADE DE CARGA	65.0		

#### PROPRIETÁRIOS

TIPO DOC PROPRIETÁRIO: NÃO INFORMADO

#### DADOS DE IMPORTAÇÃO

PROCEDÊNCIA	NACIONAL	DATA REGISTRO DI	NÃO INFORMADO
NÚMERO DI	0	NÚMERO IMPORTADORA	NÃO INFORMADO
TIPO DOC IMPORTADORA	OUTROS		

## CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

CHASSI		LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA	NÃO INFORMADO
VEÍCULO	STRADA ENDURANCE 1.4 FLEX 8V CD	TRAÇÃO	NÃO INFORMADO
MARCA	FIAT	TIPO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO	PAÍS DE ORIGEM	NÃO INFORMADO
FABRICANTE	NÃO INFORMADO	MODELO	STRADA ENDURANCE 1.4 FLEX 8V CD
VERSÃO	NÃO INFORMADO	MOTOR	NÃO INFORMADO
ANO MODELO	2021	ANO FABRICAÇÃO	2020
PORTAS	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE	001529-6
REGIÃO GEOGRÁFICA	NÃO INFORMADO	VERIFICADOR DO SERIAL	NÃO INFORMADO
QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE INRREGULARIDADES	0
CONCLUSÃO	NÃO INFORMADO		

## INFORMATIVO

O laudo, ora apresentado, é realizado por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui ao presente laudo a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e\ou de qualquer lado emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas no presente laudo são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão deste laudo.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e\ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e\ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de o presente laudo ser utilizado para fins de contrato de financiamento e\ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando o presente laudo para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.