

**RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO  
FALÊNCIA INVIOSAT ADMINISTRAÇÃO  
E SERVIÇOS LTDA PROCESSO Nº  
0304311-31.2018.8.24.0019**

**Veículo:** YAMAHA/CROSSER S ABS

**PLACA:** RXQ3J84

**CHASSI:** 9C6DG25D0P0002057

**FOTOS**





























































































## **INFORMAÇÕES DO ESTADO GERAL DO VEÍCULO:**

Eu Sr. Edemar Comby, RG 8081042494 estive na data 17/02/2025 e constatei as condições gerais do veículo de placa RXQ3J84.

O referido veículo está localizado na Guinchos Erechim.

Estado geral do veículo: Aparentemente regular, não funciona, pneus desgastados;

## **Observações:**

Veículo com RESTIÇÕES LICENCIAMENTO: (informação pesquisa site DETRAN/SC);

Veículo com números do chassi e motor coletados e legíveis.

Veículo com débitos (Detran/SC);

Veículo na Tabela Fipe de Fevereiro de 2025 no valor de R\$ 18.403,00 (dezoito mil e quatrocentos e três reais).

Edemar Comby  
Engenheiro mecânico  
RS242935

Erechim/RS, 17 de fevereiro de 2025