

O.S. Nº: 064712

ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL BA



ESTAF
EQUIPAMENTOS



Ordem de Serviço	Data Programada	Aplicação
064712	17/06/2025	HOP060721 Torre de Iluminacao QLT M10P 220V - N. Serie HOP060721

Informações Gerais	Padrões de Execução
Filial: 3 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL SP Código do Contrato: Cliente: 00721 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL BA Solicitante/Funcionário: 00389 - VITOR EMANUEL ROCHA NERI Responsável: 00720 - ALTIERES BRASILINO DA FONSECA Distância Estaf x Cliente: 0 Endereço de Obra:	Prazo de Entrega: 17/06/2025 Início Parada: 11:00 Fim Parada: 11:25 Tempo de Execução: 00:00 Tipo de Manutenção: CHK - CHECKLIST Prioridade: Média Horímetro: 0

Serviço Solicitado: CHECKLIST DE VENDA

Observações: Horímetro: 02820.6

Equipamento operacional

Observações:
Falha de partida devido à bateria sem carga. Testado com outra bateria, equipamento operou normalmente. Dois holofotes inoperantes.
Bateria necessita recarga

Observações do Plano:

E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO

E	P	N	Descrição
✓			001-PARTE EXTERNA
✓			002-PARTE INTERNA - MOTOR - SISTEMA HIDRÁULICO
✓			003-PAINÉIS - CONTROLES - INDICADORES
✓			004-BATERIAS
✓			005-BANDEJAS/CABOS
✓			006-CHASSI DE IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR

E	P	N	Ocorrência	Causa	Serviço	Material	Qtde Real
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	

Executante	Início do Serviço	Fim do Serviço	Tempo
00720 - ALTIERES BRASILINO DA FONSECA	23/06/2025 11:00	23/06/2025 11:25	00:25

Classificação da Visita	Responsabilidade da Falha

Assinatura da O.S.



SIGN-Altieres 23062025-114911

Relatório Fotográfico - Registro de Serviços

camera_23_06_2025_11_43_44.jpg



camera_23_06_2025_11_45_09.jpg



camera_23_06_2025_11_46_15.jpg



camera_23_06_2025_11_44_20.jpg



camera_23_06_2025_11_45_42.jpg



camera_23_06_2025_11_46_27.jpg



camera_23_06_2025_11_46_39.jpg



camera_23_06_2025_11_46_54.jpg



camera_23_06_2025_11_47_10.jpg



camera_23_06_2025_11_47_40.jpg



Relatório Fotográfico - Fotos Gerais do Equipamento