



24160100005722

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO							
Secretaria: SEDEC							
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>	CONERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>			
ÓRGÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico SEDEC				UNIDADE: DIMPPS			
LOCAL DE INSPEÇÃO: Estacionamento externo do CAFF, Av. Borges de Medeiros, 1.501, Centro, POA/RS.				DATA: 26/09/2024			
PROA Nº:		ASSUNTO: Vistoria de avaliação de veículo.					
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO			ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	IQC-7005		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	18337		1- MOTOR			X	
TIPO/MARCA:	Automóvel/FIAT		2- AGREGADOS MOTOR			X	
MODELO:	DOBLÔ ELX 1.4		3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR:	Branca		4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI:	9BD119307A1064798		5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB./MODELO:	2009/2010		6- SISTEMA DE FREIOS		X		
RENAVAM:	197092713		7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
POTÊNCIA:	86		8- SIST. INJEÇÃO / CARRURAÇÃO			X	
QUILOMETRAGEM:	-		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X	
COMBUSTÍVEL:	FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		10- SIST. ARREFECIMENTO			X	
Nº DO MOTOR:	310A20119288753		11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X	
VEÍCULO RODANDO:	SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		12- SISTEMA SUSPENSÃO		X		
PARADO MOTIVO:			13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
POSSUI MULTAS:	SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		14- CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X	
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?			16- BANCOS			X	
			17- FORRAÇÕES			X	
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?			18- DIFERENCIAL		X		
Doação ou leilão.			19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):							
				VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 33.085,00			
				VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 3.500,00			
OBSERVAÇÕES GERAIS							
Devido a falta de carga na bateria não houve acionamento da parte elétrica e o motor não foi testado, mas pelo estado de conservação geral do veículo, custo de manutenção mensal e consumo médio de combustível, classificamos como recuperável, baseados no Decreto Estadual nº 55.985/21 e Instrução Normativa, nº 15/22.							
Veículo sofreu danos de alagamento em virtude da enchente de abril/maio de 2024.							
CONCLUSÃO:							
VEÍCULO APTO PARA DOAÇÃO OU LEILÃO.							
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Conservado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>			Responsável Técnico 1: Augusto Krug e Silva Matrícula: 3510620/01 		Responsável 2: Sérgio Ricardo Santos dos Santos Matrícula: 2808677/01 		
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado Uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável			Data da publicação da CAVE no DOE 15/08/2023. pág. 25		Responsável 3: Estevão Boni Poltine Matrícula: 3078817/02 		