



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001802



IMP/M.BENZ OF 1318 - IMP



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 11/06/2026 12:24

Data Vistoria: 11/06/2026 12:15

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão

CPF/CNPJ: 76.950.039/0001-31

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: IMP/M.BENZ OF 1318 - IMP

Ano Fab / Modelo: 1993/1994

Tipo Veículo: Veículo Pesado

Condições Veículo: SUCATA

Placa: AER7657

UF/Cidade Placa: PR/ENGENHEIRO BELTRAO

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Motor BIN: 37295610146366

Nr Chassi: 8AB384089PA101775

Nr Chassi BIN: 8AB384089PA101775

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 71358810307037

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Amarelo

Tem KIT GNV: Não

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 3.000,00 (três mil reais)

Veiculo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leiloes (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001802

Placa: AER7657

Data Impressão: 11/06/2026 12:24

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 8AB384089PA101775

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Cor selecionada difere da Cor BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AER7657	Renavam	00621911569
Chassi	8AB384089PA101775	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	37295610146366	Caixa Câmbio	71358810307037
Município	ENGENHEIRO BELTRAO	UF	PR
Tipo	ONIBUS	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	IMP/IMP/M.BENZ OF 1318	Ano Fab	1993
Ano Mod	1994	Procedência Veículo	ESTRANGEIRO
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	BUSUCFAPNRB0692
Nr Eixos	2	Nr Eixo Traseiro	74306410764880
Combustível	DIESEL	Cor	AMARELA
Potência	184	Capacidade Passageiros	34
CPF/CNPJ Faturado	77557635000119	UF Faturamento	PR
CPF/CNPJ Proprietário	7*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001802

Placa: AER7657

Data Impressão: 11/06/2026 12:24

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 8AB384089PA101775




FRENTE



TRASEIRA



PLACA



INTERIOR



MOTOR COMPARTIMENTO

ID Vistoria: 00001802

Placa: AER7657

Data Impressão: 11/06/2026 12:24

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 8AB384089PA101775

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. FAVOR nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil