



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME  
Rua Noel Rosa NRº: 539  
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200  
Tel: (11) 98464-1750 |



## LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00002849



VOLVO - I



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 22/05/2025 11:07

Data Vistoria: 22/05/2025 11:07

### Cliente:

Nome: **Pátio Sul Brasil Maringá**CPF/CNPJ: **42.923.308/0001-59**

### Dados do proprietário:

Proprietário: **RODRIGO TICON MARTINS KON TEIN**CPF/CNPJ: **318.850.368-76**

### Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **VOLVO - I**Ano Fab / Modelo: **2011/2011**Tipo Veículo: **Veículo Leve**Condições Veículo: **CONSERVADO**Placa: **EQZ3300**UF/Cidade Placa:  
**SP/GUARULHOS-SP****Nr Motor: INACESSIVEL****Nr Motor BIN:**  
**B4204T71022125**Condições Motor: **Gravação obstruída / sem acesso (item excluído de parecer técnico!)**Nr Chassi:  
**YV1DZ475BB2218221**Nr Chassi BIN:  
**YV1DZ475BB2218221**Condições Chassi: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**Combustível BIN: **Gasolina**Cor: **Preto**Cor BIN: **Preto**Tem KIT GNV: **Não**

### Observação:

**Finalidade: Venda forçada em leilão****Valor da Avaliação: R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais)**

### BLOQUEIO JUDICIAL

Veículo em bom estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002849

Placa: EQZ3300

Data Impressão: 22/05/2025 11:07

Nr Motor: INACESSIVEL

Nr Chassi: YV1DZ475BB2218221

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

! Bin Estadual - Atenção para as Restrições

✓ Bin Estadual - Restrições do Proprietário

✓ SENATRAN - Restrições

! Renajud - Atenção para as restrições judiciais

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN

! Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

! Bin Federal - Atenção para as Restrições

✓ Recall

! Atenção para as Multas Federais

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	EQZ3300	Renavam	00338777717
Chassi	YV1DZ475BB2218221	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	B4204T71022125	Categoria	PARTICULAR
Marca	I	Modelo	VOLVO
Ano Fab.	2011	Ano Mod.	2011
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	GUARULHOS-SP
Espécie	MISTO	Potência	240
Procedência Veículo	IMPORTADA	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1999	Capacidade Carga	66
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	227	CMT	302



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda NÃO INFORMADO



Débitos e Multas:

Déb IPVA

EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 18.895,69

Débito DPVAT

EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 5,23

Déb Licenc

EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 160,22

Débito Multas

EXISTEM MULTAS: R\$ 1.237,72

<b>Valor Débito IPVA</b>	18.895,69	<b>Valor Débito Licenc</b>	160,22
<b>Valor Débito Multa</b>	1.237,72	<b>Valor Débito DPVAT</b>	5,23
<i>ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.</i>			

<b>Proprietários:</b>			
<b>CPF CNPJ Proprietario</b>	3*****	<b>Proprietário</b>	R***** T**** M***** K** T***

<b>Restrições:</b>			
<b>Situação do veículo</b>	EM CIRCULACAO	<b>Restrição 1</b>	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: AVERBACAO CPC TIPO AVERBACAO - CPC ART 828 CPC SPSP DTRAN- EXP-2021/43731
<b>Restrição 2</b>	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK	<b>Restrição Financeira</b>	NADA CONSTA
<b>Restrição Furto</b>	NADA CONSTA	<b>Restrição RENAJUD</b>	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD

<b>BIN FEDERAL</b>			
<b>Tipo Consulta</b>	BIN FEDERAL	<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO
<b>Ocorrência</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	<b>Placa</b>	EQZ3300
<b>Renavam</b>	338777717	<b>Chassi</b>	YV1DZ475BB2218221
<b>Município</b>	GUARULHOS	<b>UF</b>	SP
<b>Tipo</b>	CAMIONETA	<b>Categoria</b>	PARTICULAR
<b>Marca Modelo</b>	I/VOLVO XC60 2.0 T5 DYNA	<b>Ano Fab</b>	2011
<b>Ano Mod</b>	2011	<b>Procedência Veículo</b>	ESTRANGEIRO
<b>Nr Eixos</b>	2	<b>Combustível</b>	GASOLINA
<b>Cilindradas</b>	1999	<b>Cor</b>	PRETA
<b>Potência</b>	240	<b>Capacidade Passageiros</b>	5
<b>Capacidade Carga</b>	0.66	<b>CMT</b>	3.02
<b>PTB</b>	2.27	<b>Recall</b>	NADA CONSTA
<b>CPF/CNPJ Proprietário</b>	3*****	<b>Proprietário</b>	R***** T**** M***** K** T***

<b>BIN FEDERAL - Restrições:</b>			
<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO	<b>Restrição</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
<b>Restrição 1</b>	SEM RESTRICAO	<b>Restrição 2</b>	SEM RESTRICAO
<b>Restrição 3</b>	SEM RESTRICAO	<b>Restrição 4</b>	SEM RESTRICAO
<b>Restrição Judicial</b>	CONSTA	<b>Indicador Ostenta PIV</b>	NADA CONSTA
<b>Multa RENAINF</b>	CONSTA	<b>Multas</b>	CONSTA
<b>Pendência emissão Doc</b>	NADA CONSTA	<b>Indicador Alarme</b>	NADA CONSTA
<b>Comunicação de Venda</b>	NADA CONSTA		

<b>Roubo e Furto Ativo:</b>	
<b>Roubo e Furto Ativo</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

<b>RECALL (CORTESIA):</b>	
---------------------------	--

RECALL

NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD

CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin

NADA CONSTA

Débitos / Multas

*\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>*

RECALL

Registro de recall

NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	CONSTA	Total de renajud	1
---------------------	--------	------------------	---

Registro de Renajud 2021-09-12

Tipo bloqueio	CIRCULACAO	Data bloqueio	2021-09-12
Número protocolo	11042	Ano protocolo	2021
Número processo	00011495220218260048	Número ofício	TJSP
Motivo bloqueio	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	Restrição Renajud	CIRCULACAO
Código Tribunal	TJSP	Órgão Judicial	4A VARA CIVEL DE ATIBAIA
Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO		

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002849

Placa: EQZ3300

Data Impressão: 22/05/2025 11:07

Nr Motor: INACESSIVEL

Nr Chassi: YV1DZ475BB2218221



## CHASSI



## MOTOR COMPARTIMENTO

ID Vistoria: 00002849

Placa: EQZ3300

Data Impressão: 22/05/2025 11:07

Nr Motor: INACESSIVEL

Nr Chassi: YV1DZ475BB2218221

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

## Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Página 5

H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME  
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

