

**RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO
FALÊNCIA INVIOSAT ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS LTDA PROCESSO Nº
0304311-31.2018.8.24.0019**

Veículo: HONDA/NXR160 BROS ESD

PLACA: QHJ3634

CHASSI: 9C2KD0800FR038792

FOTOS















INFORMAÇÕES DO ESTADO GERAL DO VEÍCULO:

Eu Sr. Edemar Comby, RG 8081042494 estive na data 17/02/2025 e constatei as condições gerais do veículo de placa QHJ3634.

O referido veículo está localizado na Guincho Erechim.

Estado geral do veículo: Aparentemente regular, não funciona, pneus desgastados;


Observações:

Veículo com RESTIÇÕES LICENCIAMENTO: (informação pesquisa site DETRAN/SC);

Veículo com números do chassi e motor coletados e legíveis.

Veículo com débitos (Detran/SC);

Veículo na Tabela Fipe de Fevereiro de 2025 no valor de R\$ 13.458,00 (treze mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais).

Documento assinado digitalmente
 EDEMAR COMBY
Data: 22/02/2025 17:26:50-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Edemar Comby
Engenheiro mecânico
RS242935

Erechim/RS, 17 de fevereiro de 2025