

D51X

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE MÁQUINA  
Trator de Esteira D51EX-22 / D61EX-23

KOMATSU

Cliente: Equipamento: D51X Série: 814997 Responsável: Heliseu Série do motor: 36657739 Fone: 5198/351687 Horímetro: 5189

Table with columns ENTRADA and SAIDA, containing inspection items 1-5.3 with handwritten marks.

Table with columns ENTRADA and SAIDA, containing inspection items 6-10.7 with handwritten marks.

Problemas encontrados: (se RUIIM, relacionar com comentário)
- CAPO ESCAPE AMARRADO
- ARRANHÕES DE USO
- ESPALHO RETROVISOR INTERNO QUEBRADO

Comentários do cliente/operador:

Possui nota fiscal de Transporte? ( ) Sim, n ( ) Não
Legenda: (B - Bom), (R - Ruim) (? - Duvidas)

Check list data entrada: 18/08/23 Nome técnico responsável: Heliseu Vianna Ass:
Check list data saída: 1/1 Nome técnico responsável: Ass:
Nome do cliente: Nome do responsável: Ass: