



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL					
Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão Subsecretaria de Patrimônio do Estado					
LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO					
Secretaria: ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONserto <input type="checkbox"/> DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>					
ÓRGÃO: <u>POLÍCIA CIVIL - OPI-690PR1</u>				UNIDADE:	
LOCAL DE INSPEÇÃO (endereço completo, ex: Rua/Av., nº, bairro): <u>RUA OTAVIO ANTONIO, 90, CIRIACO/RS</u>				DATA: <u>12/03/24</u>	
PROCESSO Nº: <u>20/1204-0016792-1</u>		ASSUNTO:			
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA: <u>IRQ 7012</u>	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO: <u>-</u>	1- MOTOR			<input checked="" type="checkbox"/>	
TIPO/MARCA: <u>FORD</u>	2- AGREGADOS MOTOR			<input checked="" type="checkbox"/>	
MODELO: <u>FIESTA SEDAN 1.6</u>	3- CAIXA/CÂMBIO			<input checked="" type="checkbox"/>	
COR: <u>PRATA</u>	4- AGREGADOS CAIXA			<input checked="" type="checkbox"/>	
CHASSI: <u>9BF2F54PXB8152632</u>	5- SISTEMA DIREÇÃO			<input checked="" type="checkbox"/>	
ANO DE FAB./MODELO: <u>2010/2011</u>	6- SISTEMA DE FREIOS			<input checked="" type="checkbox"/>	
RENAVAM: <u>290228408</u>	7- SISTEMA ELÉTRICO			<input checked="" type="checkbox"/>	
POTÊNCIA: <u>101CV</u>	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			<input checked="" type="checkbox"/>	
QUILOMETRAGEM: <u>114.742</u>	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			<input checked="" type="checkbox"/>	
COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	10- SIST. ARREFECIMENTO			<input checked="" type="checkbox"/>	
Nº DO MOTOR: <u>QF9AB8152632</u>	11- AGREGADOS SIST. ARREF.			<input checked="" type="checkbox"/>	
VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	12- SISTEMA SUSPENSÃO		<input checked="" type="checkbox"/>		
PARADO MOTIVO: <u>MOTOR</u>	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>		
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	14- CARROCERIA		<input checked="" type="checkbox"/>		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			<input checked="" type="checkbox"/>	
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?	16- BANCOS		<input checked="" type="checkbox"/>		
	17- FORRAÇÕES		<input checked="" type="checkbox"/>		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?	18- DIFERENCIAL				<input checked="" type="checkbox"/>
<u>LEILÃO</u>	19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		<input checked="" type="checkbox"/>		
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):					
				VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ <u>29.190,00</u>	
				VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ <u>5.009,00</u>	
OBSERVAÇÕES GERAIS					
<u>Acompanha motor desmontado e caixa</u>					
CONCLUSÃO:					
OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVAÇÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVAÇÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.					
Nos termos do Decreto nº 47.57/10, e Resolução nº 04/10, SARH, declaramos que o veículo deverá ser: consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Responsável Técnico: VOIGT & CIA. LTDA. Matricula: <u>543347199</u> CNPJ: 92.512.862/0001-11 Rua Vacaria, nº 97		Responsável 1: <u>Marcelo Antonio K. Dal Molin</u> Matricula: <u>ID 3222069</u> Comissário de Polícia	
Classificado como, <input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input checked="" type="checkbox"/> irrecuperável		Data da publicação da CAVE em Boletim Regimental: <u>21.8.2022</u> pág. <u>42</u>		Responsável 2: <u>Dionata Colombelli</u> Matricula: <u>ID FUNC. 2685558</u> Inspetor de Polícia	