

Nº FROTA	564	MOTO HONDA BROS NXR 160 ESDD	HORIMETRO / KM	N/C
Nº SÉRIE		06006183	COR	PRETA
FABRICANTE	HONDA		ANO MOD.	2021
VERIFICADO		INTERNA EXTERNA	X VENDA	
NÃO - NÃO CONSTA LEGENDA DE STATUS OK - FUNCIONANDO/EM CONDIÇÕES PEND - ITEM COM PENDÊNCIA				

CHECK LIST DE ITENS DE MANUTENÇÃO (VERIFICAÇÃO REALIZADA POR ESPECIALISTA)		
CHASSI/LATARIA	STATU	COMENTÁRIOS
VERIFICAR CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DO CHASSI	OK	
VERIFICAR BALANÇA TRASEIRO	OK	
PROTEÇÃO DA CORRETE	PEN	QUEBRADO
PARA-LAMA TRASEIRO	OK	
RABETA TRASEIRA/ALÇA DE APOIO	OK	
CARENAGEM LD	PEN	TRAVAS DANIFICADAS
CARENAGEM LE	PEN	TRAVAS DANIFICADAS
PARA-LAMA DIANTEIRO	OK	
CARENAGEM DIANTEIRA	PEN	TRAVAS DANIFICADAS
SUORTE E PEDAL DE APOIO LD	PEN	SEM PEDAL DE APOIO
SUORTE E PEDAL DE APOIO LE	OK	
TANQUE DE COMBUSTIVEL	OK	
ESPELHO RETROVISOR LD	NÃO	
ESPELHO RETROVISOR LE	PEN	PENDENTE ESPELHO
ASSENTO	PEN	PROTEÇÃO DANIFICADA
SISTEMA DE FREIO/EMBREAGEM	STATU	COMENTÁRIOS
SISTEMA DE FREIO TRASEIRO	PEN	DANIFICADO
SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO	PEN	DANIFICADO
CILINDRO MESTRE DE FREIO TRASEIRO	PEN	DANIFICADO
CILINDRO MESTRE DIANTEIRO	PEN	DANIFICADO
DISCO DO FREIO	PEN	DISCO DESGASTADO
CABO FREIO DIANTERIO	N/A	SISTEMA HIDRAULICO
CABO EMBREAGEM	NÃO	
MAÇANETA FREIO	OK	
MAÇANETA EMBREAGEM	NÃO	
PEDAL DE FREIO	OK	
PEDAL TRANSFERÊNCIA	PEN	EMPENADO
MOTOR		
MOTOR FUMAÇANDO	PEN	NÃO TÁ FUNCIONANDO
MOTOR COM VAZAMENTO	NÃO	
BARUHO ANORMAL NO MOTOR	NÃO	
CARÇAÇA DO MOTOR	OK	
SISTEMA DE TRANSMISSÃO	NÃO	FALTANDO A TRANSMISSÃO
ESCAPAMENTO	OK	
SUSPENSÃO/PNEUS	STATU	COMENTÁRIOS
RODA TRASEIRA	OK	
PNEU TRASEIRO	PEN	DESGASTE NATURAL, MEIA VIDA.
KIT RELAÇÃO	PEN	SEM CORRENTE E SEM PINHÃO
AMORTECEDOR TRASEIRO	PEN	COM VAZAMENTO
RODA DIANTEIRA	PEN	EMPENADA
PNEU DIANTEIRO	PEN	DESGASTE NATURAL, MEIA VIDA.
AMORTECEDOR DIANTEIRO	PEN	COM VAZAMENTO
COLUNA DE DIREÇÃO	OK	
GUIDÃO/MESA SUPERIOR	OK	

ELÉTRICA	STATU	COMENTÁRIOS
MOTOR DE PARTIDA	OK	
INTERRUPTOR DE PARTIDA	OK	
INTERRUPTOR FAROL	OK	
INTERRUPTOR DA SETA	OK	
FAROL	PEN	BLOCO QUEBRADO
LANTERNA TRASEIRA	PEN	BLOCO QUEBRADO
SETAS DIANTEIRAS LD/LE	OK	
SETAS TRASEIRAS LD/LE	NÃO	
PAINEL DE INSTRUMENTOS	OK	
BOI DE COMBUSTÍVEL	OK	
BATERIA	NÃO	
LUBRIFICAÇÃO	STATU	COMENTÁRIOS
ÓLEO DO MOTOR	NÃO	ÚLTIMO HISTÓRICO É 2024, COMO FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE NÃO
ÓLEO DA TRANSMISSÃO	N/A	
FILTRO DE AR DO MOTOR	NÃO	ÚLTIMO HISTÓRICO É 2024, COMO FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE NÃO
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	N/A	
FILTRO DE LUBRIFICANTE	N/A	
FLUIDO DE FREIO	N/A	

OBS: MOTO CONSTA NO ULTIMO ABASTECIMENTO EM SISITEMA O KM 83.043. COMO FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE NÃO CONSTA HISTÓRICO E PAINEL NÃO LIGA. PENDENTE ESTICADOR DE CORRENTE, GUIA DA BALANÇA, CAPA DA CORRENTE, GUIA DAS MANGUEIRAS DE FREIO E PLACA.