



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001880



CG 125 TITAN KS - HONDA



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 15/08/2026 14:36

Data Vistoria: 15/08/2026 14:25

Cliente:

Nome: **Vara do Adolescente**

CPF/CNPJ: **00.000.000/0000-00**

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **CG 125 TITAN KS - HONDA**

Ano Fab / Modelo: **2003/2003**

Tipo Veículo: **Motocideta**

Condições Veículo: **SUCATA**

Placa: **AKY4145**

UF/Cidade Placa: **PR/ARAUCARIA-PR**

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Motor BIN: JC30E13252083

Condições Motor: **O veículo no momento da vistoria encontrava-se sem o bloco do motor.**

Nr Chassi: PINADO

Nr Chassi BIN: 9C2JC30103R252083

Condições Chassi: **chassi pinado**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**

Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Vermelho**

Cor BIN: **Vermelho**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 20,00 (vinte reais)

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apartaria o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001880

Placa: AKY4145

Data Impressão: 15/08/2026 14:36

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: PINADO

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	AKY4145	Renavam	00805792082
Chassi	9C2JC30103R252083	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JC30E13252083	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	CG 125 TITAN KS
Ano Fab.	2003	Ano Mod.	2003
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	ARAUCARIA-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	ESTRANGEIRO
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	124
Capacidade Passageiros	2	Mensagem	MOTOR AGREGADO: JC30E13252083



Comunicação de Venda



Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO



Proprietários:



CPF CNPJ Proprietario 1*****

Proprietário

M***** D** S*****



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AKY4145	Renavam	00805792082
Chassi	9C2JC30103R252083	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JC30E13252083	Município	ARAUCARIA
UF	PR	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	HONDA/CG 125 TITAN KS
Ano Fab	2003	Ano Mod	2003
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	124	Cor	VERMELHA
Capacidade Passageiros	2	CPF/CNPJ Proprietário	1*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	INTENCAO VENDA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001880	Placa: AKY4145	Data Impressão: 15/08/2026 14:36
Nr Motor: SEM MOTOR	Nr Chassi: PINADO	



FRENTE





PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR COMPARTIMENTO

ID Vistoria: 00001880

Placa: AKY4145

Data Impressão: 15/08/2026 14:36

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: PINADO

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Página 4

