

O.S. Nº: 082521

ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PE



	Ordem de Serviço	Data Programada	Aplicação
	082521	30/06/2026	70010209 Plataforma Autopropelida Tipo Tesoura SJIII 4626 - N. Serie 70010209
Informações Gerais			Padrões de Execução
Filial: 5 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PE Código do Contrato: Cliente: 16022 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PE Solicitante/Funcionário: 00774 - JELSON PESSOA DA SILVA Responsável: 00469 - EDSON PEREIRA DE HOLANDA Distância Estaf x Cliente: 0 Endereço de Obra:			Prazo de Entrega: 30/06/2026 Início Parada: 08:42 Fim Parada: 08:52 Tempo de Execução: 00:10 Tipo de Manutenção: CHK - CHECKLIST Prioridade: Média Horímetro: 0
Serviço Solicitado: CHECKLIST DE VENDA			
Observações: RELATORIO DO CHECK-LIST DE VENDA DO EQUIPAMENTO: EQUIPAMENTO INOPERANTE. Serviços a serem realizados no equipamento e peças necessárias para a manutenção. 2Un. Pinos do guarda corpo-(124547) 6Un.Pinos do guarda corpo-(124548) 1Un.Indicador de carga-(122093) 1Un.Toggle switch 4NT-(116382) 1un.Toggle switch 1NT-(115574) 1un.Joystick-(159229) 1un. Conector macho do cabo de plataforma-(107820) 1un.Conector fêmea do cabo de plataforma-(107821) 4un.Pads do pantógrafo-(130840) 10un. Pads do pantógrafo-(121860) 2un. Capa do rolamentos das rodas-(102865) 1un.Cabos de baterias-(216103) 2un.Cabos de baterias-(120425) 1un.Carregador de baterias-(152070) 4un.Bateria 225ah 1un.Adesivo-(156885) 4Un.Base de contato-(147056) 3un.Bloco de contato-(147053) 6un.Bloco de contato-(147053) 6un.Bloco de contato-(147053) 1un. Botão de buzina-(147058) 1un.Botão de emergência-(147051) 1un.Anel de vedação de chavbe seletora-(144016) 1un.Chave seletora de posição-(115574) 1un.Diodo led indicador 24vdc-(147061) 16un.Parafuso-(112327) Obs: Realizar serviço de pintura geral			
Observações do Plano:			
E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO			
E	P	N	Descrição
			001-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (NÚMERO DE PATRIMÔNIO)
			002-PARTE EXTERNA - CHASSI - PARTE CESTO
			003-PARTE INTERNA - MOTOR - SISTEMA HIDRÁULICO
			004-PAINÉIS - CONTROLES - INDICADORES
			005-PNEU DIANTEIRO - DIREITO
			006-PNEU DIANTEIRO - ESQUERDO
			007-PNEU TRASEIRO - DIREITO
			008-PNEU TRASEIRO - ESQUERDO
			009-BANCO DE BATERIAS
			010-HORÍMETRO
			011-BOTÃO DE EMERGÊNCIA
			012-GIROFLEX
			013-PORTA MANUAL
			014-PRESENÇA DE RASTREADOR (INTERNO CONTROLE)

[illegible]

Executante	Início do Serviço	Fim do Serviço	Tempo
00469 - EDSON PEREIRA DE HOLANDA	02/07/2026 08:42	02/07/2026 08:53	00:11

Classificação da Visita	Responsabilidade da Falha
Produtiva	Estaf

Assinatura da O.S.

SIGN-Edson Holanda 02072026-092321

Relatório Fotográfico - Registro de Serviços

foto 02 07 2026 09 23 40.jpg

foto 02 07 2026 09 24 02.jpg



foto_02_07_2026_09_24_18.jpg



foto_02_07_2026_09_24_31.jpg



foto_02_07_2026_09_24_46.jpg



foto_02_07_2026_09_25_00.jpg



foto_02_07_2026_09_25_16.jpg



foto_02_07_2026_09_25_29.jpg



foto_02_07_2026_09_25_42.jpg



foto_02_07_2026_09_25_54.jpg



foto_02_07_2026_09_26_24.jpg



foto_02_07_2026_09_27_05.jpg



camera_02_07_2026_09_27_34.jpg



camera_02_07_2026_09_28_00.jpg



camera_02_07_2026_09_28_54.jpg



camera_02_07_2026_09_29_15.jpg



camera_02_07_2026_09_29_35.jpg



camera_02_07_2026_09_29_58.jpg



foto_02_07_2026_09_30_18.jpg



foto_02_07_2026_09_31_17.jpg



camera_02_07_2026_09_31_51.jpg	camera_02_07_2026_09_32_31.jpg
	
camera_02_07_2026_09_32_54.jpg	camera_02_07_2026_09_33_20.jpg
	
Relatório Fotográfico - Fotos Gerais do Equipamento	