PROJUDI - Processo: 0036003-59.2026.8.16.0021 - Ref. mov. 31.2 - Assinado digitalmente por Luciano Marangoni Leiloes:35783426000143
13/11/2026: JUNTADA DE PETIÇÃO DE OUTROS. Arq: Outros_Anexos

MARANGONI LEILÕES

MARANGONI LEILOES

R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001987

GOL 10 - VOLKSWAGEN

BRASIL DAK8I50

Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil | *Data Impressão: 12/11/2026 16:02* | Data Vistoria: 12/11/2026 15:56

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **GOL 10 - VOLKSWAGEN**		Ano Fab / Modelo: **2000/2001**
Tipo Veículo: **Veículo Leve**		Condições Veículo: **SUCATA**
Placa: **DAK8I50**	UF/Cidade Placa: **PR/SAO MIGUEL DO IGUACU-PR**	
Nr Motor: AFZ730358	**Nr Motor BIN: AFZ556545**	Condições Motor: **Numeração divergente da que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**
Nr Chassi: **9BWCA05YX1T060169**	Nr Chassi BIN: **9BWCA05YX1T060169**	Condições Chassi: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: **Gasolina**	Combustível BIN: **Gasolina**	
Cor: **Azul**	Cor BIN: **Azul**	
Tem KIT GNV: **Não**		

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)

Veiculo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leiloes (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vicio redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.


FRENTE



PLACA


TRASEIRA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSWZ AVE4C EQUPW T2CB3



CHASSI



MOTOR

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001987 **Placa: DAK8I50** *Data Impressão: 12/11/2026 16:02*

Nr Motor: AFZ730358 **Nr Chassi: 9BWCA05YX1T060169**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL

- **Bin Estadual - Restrições**
- **Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo**
- **Bin Estadual - Restrições do Proprietário**
- **Bin Federal - Restrições**
- **SENATRAN - Restrições**
- **Multas Federais**
- **Numeração do MOTOR digitada difere da BIN**
- **Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL**
- **Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL**

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	DAK8I50	**Renavam**	00747387427
Chassi	9BWCA05YX1T060169	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	AFZ556545	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	**Modelo**	GOL 10
Ano Fab.	2000	**Ano Mod.**	2001
Cor	AZUL	**Combustível**	GASOLINA
UF	PR	**Município**	SAO MIGUEL DO IGUACU-PR
Espécie	PASSAGEIRO	**Potência**	62
Procedência Veículo	NACIONAL	**Cilindradas**	1000
Capacidade Passageiros	5	**Nr Eixos**	2
PBT	90	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO: AFZ556545

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	08814469989	**Proprietário**	ERICK FELIPE LINHARES DA SILVA

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSWZ AVE4C EQUPW T2CB3

PROJUDI - Processo: 0036003-59.2026.8.16.0021 - Ref. mov. 31.2 - Assinado digitalmente por Luciano Marangoni Leiloes:35783426000143
13/11/2026: JUNTADA DE PETIÇÃO DE OUTROS. Arq: Outros_Anexos

Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	DAK8I50	**Renavam**	00747387427
Chassi	9BWCA05YX1T060169	**Remarcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	AFZ556545	**Município**	SAO MIGUEL DO IGUACU
UF	PR	**Tipo**	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	**Marca Modelo**	VW/GOL 1.0
Ano Fab	2000	**Ano Mod**	2001
Procedência Veículo	NACIONAL	**Nr Eixos**	2
Combustível	GASOLINA	**Cilindradas**	1000
Cor	AZUL	**Potência**	62
Capacidade Passageiros	5	**PTB**	0.9
CPF/CNPJ Proprietário	0**********		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001987 **Placa: DAK8I50** *Data Impressão: 12/11/2026 16:02*

Nr Motor: AFZ730358 **Nr Chassi: 9BWCA05YX1T060169**



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSWZ AVE4C EQUPW T2CB3

PROJUDI - Processo: 0036003-59.2026.8.16.0021 - Ref. mov. 31.2 - Assinado digitalmente por Luciano Marangoni Leiloes:35783426000143
13/11/2026: JUNTADA DE PETIÇÃO DE OUTROS. Arq: Outros_Anexos



CHASSI



MOTOR



MOTOR COMPARTIMENTO



INTERIOR

ID Vistoria: 00001987 **Placa: DAK8I50** *Data Impressão: 12/11/2026 16:02*

Nr Motor: AFZ730358 **Nr Chassi: 9BWCA05YX1T060169**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Página 4

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSWZ AVE4C EQUPW T2CB3



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSWZ AVE4C EQUPW T2CB3