

02/04/2026, 17:01

BKU7H18



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001709



FZ25 FAZER - YAMAHA



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 02/04/2026 17:01

Data Vistoria: 17/03/2026 09:58

Cliente:

Nome: 3ª VARA CRIMINAL DE CASCAVEL

CPF/CNPJ: 0

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: FZ25 FAZER - YAMAHA

Ano Fab / Modelo: 2020/2021

Tipo Veículo: Motocicleta

Condições Veículo: SUCATA

Placa: BKU7H18

UF/Cidade Placa: SP/SAO PAULO-SP

Nr Motor: G3K1E070412

Nr Motor BIN: G3K1E070412

Condições Motor: Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

Nr Chassi: 9C6RG5010M0070412

Nr Chassi BIN: 9C6RG5010M0070412

Condições Chassi: Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina e Álcool

Combustível BIN: Gasolina e Álcool

Cor: Azul

Cor BIN: Azul

Tem KIT GNV: Não

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 1.000,00 (mil reais)

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA




02/04/2026, 17:01

BKU7H18



CHASSI



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001709

Placa: BKU7H18

Data Impressão: 02/04/2026 17:01

Nr Motor: G3K1E070412

Nr Chassi: 9C6RG5010M0070412

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

! Bin Estadual - Atenção para as Restrições

! Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

✓ Bin Estadual - Restrições do Proprietário

! Bin Federal - Atenção para as Restrições

✓ SENATRAN - Restrições

✓ Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	BKU7H18	Renavam	01253579250
Chassi	9C6RG5010M0070412	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	G3K1E070412	Categoria	PARTICULAR
Marca	YAMAHA	Modelo	FZ25 FAZER
Ano Fab.	2020	Ano Mod.	2021
Cor	AZUL	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	249
Capacidade Passageiros	2	PBT	31

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 1*****

Proprietário

Y** S**** S*****

Restrições:

Situação do veículo EM CIRCULACAO

Restrição 1

RESTRICAO ADMINISTRATIVA: CONSTA

RESTRICAO ADMINISTRATIVA

Restrição 2 OUTRAS RESTRICAOES: ALIENACAO

Restrição 3

OUTRAS RESTRICAOES: RESTRICAO

FIDUCIARIA

ADMINISTRATIVA

Página 2

Restrição Financeira CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA

Restrição Furto

NADA CONSTA



02/04/2026, 17:01

BKU7H18

Restrição RENAJUD NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	BKU7H18	Renavam	01253579250
Chassi	9C6RG5010M0070412	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	G3K1E-070412	Município	SAO PAULO
UF	SP	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	YAMAHA/YAMAHA/FZ25 FAZER
Ano Fab	2020	Ano Mod	2021
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	249	Cor	AZUL
Capacidade Passageiros	2	CPF/CNPJ Faturado	09232074000128
UF Faturamento	SP	CPF/CNPJ Proprietário	1*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição 2	RESTRICAO ADMINISTRATIVA	Restrição 3	RENAINF BLOQUEIOS DIVERSOS. BLOQUEIO POR INFRACAO DE TRANSITO - NECESSIDADE DE REVISTORIA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001709

Placa: BKU7H18

Data Impressão: 02/04/2026 17:01

Nr Motor: G3K1E070412

Nr Chassi: 9C6RG5010M0070412



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



MOTOR



02/04/2026, 17:01

BKU7H18

CHASSI

ID Vistoria: 00001709

Placa: BKU7H18

Data Impressão: 02/04/2026 17:01

Nr Motor: G3K1E070412

Nr Chassi: 9C6RG5010M0070412

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

