






24120300085127

 <p>GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão Subsecretaria do Patrimônio do Estado</p>						
LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO						
Secretaria: ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONSERTO <input type="checkbox"/> DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>						
ÓRGÃO: CRPO MISSÕES				UNIDADE: 29º BPM		
LOCAL DE INSPEÇÃO: RUA DO COMÉRCIO Nº2850 BAIRRO: UNIVERSITÁRIO CIDADE: IJUÍ				DATA: 27/05/2024		
PROCESSO Nº: 24/1303-0008512-7		ASSUNTO: DESDESATIVAÇÃO DE VIATURA				
LAUDO TECNICO: 004/2024						
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA: IUG7313		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO: 8891		1- MOTOR		X		
TIPO/MARCA: RENAULT		2- AGREGADOS MOTOR		X		
MODELO: SANDERO EXP 16HP		3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR: BRANCA		4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI: 93YBSR76HDJ633566		5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB./MODELO: 2013/2013		6- SISTEMA DE FREIOS		X		
RENAVAM: 533697085		7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
POTÊNCIA: 106cv		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
QUILOMETRAGEM: 206,250		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL: GASOLINA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR: K7MM764Q039434		11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		12- SISTEMA SUSPENSÃO		X		
PARADO MOTIVO: DESATIVAÇÃO		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		14- CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS		X		
		17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL		X		
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):						
			VALOR DO VEÍCULO (FIPE): F R\$ 24,914.00			
			VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 5.000,00			
OBSERVAÇÕES GERAIS						
A VTR ESTA SENDO DESCARREGADA CONFORMO ART 17 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 07 DE AGOSTO DE 2023/SPGG.						
						
CONCLUSÃO:						
OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVAÇÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVAÇÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.						
Nos termos da Instrução Normativa xxxxx declaramos que o veículo deverá ser: consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Responsável Técnico: UILLIAN DANIEL SCHORN Matrícula: 3149528		Responsável 1: ALEXANDRO RODRIGUES DE LIMA Matrícula: 2693810		
Classificado como, <input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE 31 / 01 / 2024 pág. ____		Responsável 2: JOSE AMARAL DE MATTOS Matrícula: 2070368		

