

10/09/2026, 17:50

GAB7G22



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001913



MBENZ A200FF - MERCEDES BENZ



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil Data Impressão: 10/09/2026 17:50 Data Vistoria: 10/09/2026 17:48

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: MBENZ A200FF - MERCEDES BENZ	Ano Fab / Modelo: 2016/2016
Tipo Veículo: Veículo Leve	Condições Veículo: CONSERVADO
Placa: GAB7G22	UF/Cidade Placa: PR/CASCADEL-PR
Nr Motor: 27091030916842	Nr Motor BIN: 27091030916842
Nr Chassi: WDDBF4DW6GJ447133	Nr Chassi BIN: WDDBF4DW6GJ447133
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:
Combustível: Gasolina e Álcool	Combustível BIN: Gasolina e Álcool
Cor: Branca	Cor BIN: Branca
Tem KIT GNV: Não	

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Veículo em regular estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apartaria o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



10/09/2026, 17:50

GAB7G22

CHASSI



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001913

Placa: GAB7G22

Data Impressão: 10/09/2026 17:50

Nr Motor: 27091030916842

Nr Chassi: WDDBF4DW6GJ447133

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



SENATRAN - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Federal - Atenção para as Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	GAB7G22	Renavam	01096803213
Chassi	WDDBF4DW6GJ447133	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	27091030916842	Categoria	PARTICULAR
Marca	MERCEDES BENZ	Modelo	MBENZ A200FF
Ano Fab.	2016	Ano Mod.	2016
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	CASCADEL-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	156
Procedência Veículo	IMPORTADA	Carroceria	INEXISTENTE
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	192	CMT	342
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 27091030916842		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	E***** L*** D** S*****
-----------------------	--------	--------------	------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA

https://sistema.sigv.com.br/imprimir/vistoria-imprimir-mod-1-cautelar/540388

2/5

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDx9 NK5LM MW7CC A854R

10/09/2026, 17:50

GAB7G22

Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	GAB7G22	Renavam	01096803213
Chassi	WDDBF4DW6GJ447133	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	27091030916842	Município	CASCADEL
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	I/M.BENZ A200FF
Ano Fab	2016	Ano Mod	2016
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cor	BRANCA
Potência	156	Capacidade Passageiros	5
CMT	3.42	PTB	1.92
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):	
RENAJUD	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001913	Placa: GAB7G22	Data Impressão: 10/09/2026 17:50
Nr Motor: 27091030916842	Nr Chassi: WDDBF4DW6GJ447133	



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHASSI



MOTOR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJD X9 NK5LM MW7CC A854R

10/09/2026, 17:50

GAB7G22

ID Vistoria: 00001913	Placa: GAB7G22	Data Impressão: 10/09/2026 17:50
Nr Motor: 27091030916842	Nr Chassi: WDDBF4DW6GJ447133	

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.


Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDx9 NK5LM MW7CC A854R



10/09/2026, 17:50

GAB7G22

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJD X9 NK5LM MW7CC A854R

