H H SCHMEIL
CNPJ: 14.474.503/0001-03

H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME

Rua Noel Rosa NRº: 539
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200

# LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

**Numeração: 00006240**

## CB 300R - HONDA

BRASIL NEU3635

| | | |
|---|---|---|
| Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil | *Data Impressão: 08/10/2026 16:24* | Data Vistoria: 08/10/2026 16:20 |

**Cliente:**

| | |
|---|---|
| Nome: **CTMAC – COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MACAPÁ** | CPF/CNPJ: **00.000.000/0000-00** |

**Vistoria Veicular:**

| | | |
|---|---|---|
| Modelo Veic.: **CB 300R - HONDA** | | Ano Fab / Modelo: **2010/2010** |
| Tipo Veículo: **Motocicleta** | | Condições Veículo: **CONSERVADO** |
| Placa: **NEU3635** | UF/Cidade Placa: **AP/MACAPA-AP** | |
| Nr Motor: **NC43E1A087717** | Nr Motor BIN: **NC43E1A087717** | Condições Motor: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)** |
| Nr Chassi: **9C2NC4310AR087717** | Nr Chassi BIN: **9C2NC4310AR087717** | Condições Chassi: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)** |
| Nr Cambio: | Nr Cambio BIN: | |
| Combustível: **Gasolina** | Combustível BIN: **Gasolina** | |
| Cor: **Vermelho** | Cor BIN: **Vermelho** | |
| Tem KIT GNV: **Não** | | |

**Observação:**

### Finalidade: Venda forçada em leilão

## Valor da Avaliação: R$ 800,00 (oitocentos reais)

Veiculo em regular estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leiloes (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vicio redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE




PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR

# CONSULTAS VEICULARES

**ID Vistoria: 00006240** **Placa: NEU3635** *Data Impressão: 08/10/2026 16:24*

**Nr Motor: NC43E1A087717** **Nr Chassi: 9C2NC4310AR087717**

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL

- **Bin Estadual - Restrições**
- **Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo**
- **Bin Estadual - Restrições do Proprietário**
- **Bin Federal - Atenção para as Restrições**
- **SENATRAN - Restrições**
- **Multas Federais**

## BIN ESTADUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Situação do veículo** | CIRCULACAO | **Tipo** | MOTOCICLETA |
| **Placa** | NEU3635 | **Renavam** | 00218448929 |
| **Chassi** | 9C2NC4310AR087717 | **Tipo Marcação Chassi** | NORMAL |
| **Nr Motor** | NC43E1A087717 | **Categoria** | PARTICULAR |
| **Marca** | HONDA | **Modelo** | CB 300R |
| **Ano Fab.** | 2010 | **Ano Mod.** | 2010 |
| **Cor** | VERMELHA | **Combustível** | GASOLINA |
| **UF** | AP | **Município** | MACAPA-AP |
| **Espécie** | PASSAGEIRO | **Procedência Veículo** | NACIONAL |
| **Carroceria** | INEXISTENTE | **Cilindradas** | 291 |
| **Capacidade Passageiros** | 2 | **PBT** | 34 |
| **Mensagem** | MOTOR AGREGADO: NC43E1A087717 | | |

## Comunicação de Venda

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indicador Comun. Venda** | NÃO INFORMADO | **Data Inclusao Venda** | NÃO INFORMADO |

## Débitos e Multas:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Déb IPVA** | NAO EXISTE DEBITO DE IPVA | **Débito DPVAT** | NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT |
| **Déb Licenc** | EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO | **Débito Multas** | EXISTE DEBITO DE MULTA |
| **Valor Débito Municipais** | 5.658,96 | **Valor Débito Licenc** | 845,34 |
| **Valor Débito Multa** | 5658,96 | | |

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*



## Proprietários:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF CNPJ Proprietario** | 0********** | **Proprietário** | M***** D*** D* O******* |

## Restrições:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Situação do veículo** | CIRCULACAO | **Restrição 1** | NADA CONSTA |
| **Restrição 2** | NADA CONSTA | **Restrição 3** | NADA CONSTA |
| **Restrição 4** | NADA CONSTA | **Restrição Administrativa** | NADA CONSTA |
| **Restrição Furto** | NADA CONSTA | **Restrição Guincho** | NADA CONSTA |
| **Restrição RENAJUD** | NADA CONSTA | **Restrição Judicial** | NADA CONSTA |
| **Restrição Tributária** | NADA CONSTA | | |

## BIN FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Consulta** | BIN FEDERAL | **Situação** | EM CIRCULACAO |
| **Placa** | NEU3635 | **Renavam** | 00218448929 |
| **Chassi** | 9C2NC4310AR087717 | **Remarcação Chassi** | NORMAL |
| **Nr Motor** | NC43E1A087717 | **Município** | MACAPA |
| **UF** | AP | **Tipo** | MOTOCICLETA |
| **Categoria** | PASSAGEIRO | **Marca Modelo** | HONDA/CB 300R |
| **Ano Fab** | 2010 | **Ano Mod** | 2010 |
| **Procedência Veículo** | NACIONAL | **Combustível** | GASOLINA |
| **Cilindradas** | 291 | **Cor** | VERMELHA |
| **Capacidade Passageiros** | 2 | **PTB** | 34 |
| **CPF/CNPJ Proprietário** | 0********** | | |

## BIN FEDERAL - Restrições:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Situação** | EM CIRCULACAO | **Restrição 1** | EXISTE MULTA RENAINF |
| **Restrição Judicial** | NADA CONSTA | **Restrição RFB** | NADA CONSTA |

## RENAJUD (CORTESIA):

| | |
|---|---|
| **RENAJUD** | NADA CONSTA |

## Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

## FOTOS DO VEÍCULO

| | | |
|---|---|---|
| **ID Vistoria: 00006240** | **Placa: NEU3635** | *Data Impressão: 08/10/2026 16:24* |
| **Nr Motor: NC43E1A087717** | **Nr Chassi: 9C2NC4310AR087717** | |







| FRENTE | TRASEIRA | PLACA |
|---|---|---|
|  |  |  |
| CHASSI | MOTOR | MOTOR COMPARTIMENTO |

**ID Vistoria: 00006240** **Placa: NEU3635** *Data Impressão: 08/10/2026 16:24*

**Nr Motor: NC43E1A087717** **Nr Chassi: 9C2NC4310AR087717**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Página 4