



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Rua Noel Rosa NRº: 539
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200
Tel: (11) 98464-1750 |



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00002922



PUNTO ATTRACTIVE - FIAT



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 22/05/2025 11:38

Data Vistoria: 22/05/2025 11:38

Cliente:

Nome: **Patio Sul Brasil Araucaria**CPF/CNPJ: **42.923.308/0001-59**

Dados do proprietário:

Proprietário: **CARLOS TEIXEIRA LIMA**CPF/CNPJ: **540.605.919-04**

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **PUNTO ATTRACTIVE - FIAT**Ano Fab / Modelo: **2012/2013**Tipo Veículo: **Veículo Leve**Condições Veículo: **SUCATA**Placa: **ITY4A98**UF/Cidade Placa: **PR/CURITIBA-PR**Nr Motor:
327A0114010266Nr Motor BIN: **327A0114010266**Condições Motor: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)****Nr Chassi: ILEGIVEL****Nr Chassi BIN:**
9BD11818LD1232346Condições Chassi: **Gravação em estado acentuado de corrosão impossibilitando sua leitura.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina e Álcool**Combustível BIN: **Gasolina e Álcool**Cor: **Prata**Cor BIN: **Prata**Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão**Valor da Avaliação: R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)**

BLOQUEIO JUDICIAL

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002922

Placa: ITY4A98

Data Impressão: 22/05/2025 11:38

Nr Motor: 327A0114010266

Nr Chassi: ILEGIVEL

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	ITY4098	Renavam	00504990527
Chassi	9BD11818LD1232346	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	327A0114010266	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	PUNTO ATTRACTIVE
Ano Fab.	2012	Ano Mod.	2013
Cor	PRATA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	CURITIBA-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	88
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1400	Capacidade Passageiros	5
PBT	151	CMT	195



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 10.075,35	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 454,70	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 1.126,34
Valor Débito IPVA	10.075,35	Valor Débito Licenc	454,70

Página 2

Valor Débito Multa 1.126,34

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: 981.3.1933298-8 RENAJUD
Restrição 2	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA ITAU UNIBANCO SA
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: RENAJUD	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	ITY4098	Renavam	00504990527
Chassi	9BD11818LD1232346	Nr Motor	327A0114010266
Município	CURITIBA	UF	PR
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	FIAT/PUNTO ATTRACTIVE	Ano Fab	2012
Ano Mod	2013	Procedência Veículo	NACIONAL
Nr Carroceria	75003236	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1400	Cor	PRATA
Potência	88	Capacidade Passageiros	5
CMT	195	CPF/CNPJ Faturado	02.266.596/0001-00

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002922

Placa: ITY4A98

Data Impressão: 22/05/2025 11:38

Nr Motor: 327A0114010266

Nr Chassi: ILEGIVEL



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



MOTOR COMPARTIMENTO



INTERIOR



ID Vistoria: 00002922

Placa: ITY4A98

Data Impressão: 22/05/2025 11:38

Nr Motor: 327A0114010266

Nr Chassi: ILEGIVEL

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo. página 4



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil
