



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
BRIGADA MILITAR  
DEPARTAMENTO DE ENSINO  
EsFES- Montenegro

LAUDO TÉCNICO 06/2024 AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULOS

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONserto ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR		UNIDADE: DE/EsFES-Mn	
LOCAL DE INSPEÇÃO: Rua Ramiro Barcelos, 800, Centro, MONTENEGRO, RS		DATA: 06/09/2024	
PROCESSO Nº: PROA Nº 24/1203-0019651-4		ASSUNTO: DESATIVACÃO VTR BM Prefixo 9064	

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Falta (QUANT)
PREFIXO: BM 9064	1- MOTOR		X		
TIPO/MARCA: AUTOMÓVEL/FORD	2- AGREGADOS MOTOR	X			
MODELO: FIESTA 1.6 FLEX	3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR: BRANCA	4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI: 9BFZF54P4D8475321	5- SISTEMA DIREÇÃO	X			
ANO DE FAB: 2013/2013	6- SISTEMA DE FREIOS	X			
RENAVAM: 531629635	7- SISTEMA ELÉTRICO	X			
POTÊNCIA: 107 CV	8- SIST INJEÇÃO / CARBURAÇÃO	X			
QUILOMETRAGEM: 22.421	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB	X			
COMBUSTÍVEL <input checked="" type="checkbox"/> FLEX <input type="checkbox"/> GÁS <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> ALC	10- SIST ARREFECIMENTO	X			
Nº DO MOTOR: QF9AD8475321	11- AGREGADOS SIST ARREF	X			
VEÍCULO RODANDO: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	12- SISTEMA SUSPENSÃO		X		
PARADO MOTIVO:	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	14- CARROCERIA	X			
USO DE PEÇAS P/ OUTRA VTR: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS	X			
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?	16- BANCOS		X		
	17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?	18- DIFERENCIAL	X			
	19- EQUIP OBRIGATORIOS		X		

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA)

VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$33.414,00

VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 10.024,20

OBSERVAÇÕES GERAIS

TELEFONE CONTATO SEÇÃO DE COMANDO PARA AGENDAMENTO DE VISITAS E RETIRADA: (51) 999277706

O Veículo encontra-se no pátio da APM, na Rua Cel Aparício Borges, 2001, Patenon, Porto Alegre, RS.

Veículo está sendo desativado por possuir mais de DEZ anos de uso e alto custo de manutenção.

**CONCLUSÃO:**

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos do Decreto nº 50.033/13, e Resolução nº 01/13, SARH, declaramos que o veículo deverá ser consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO) Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável	Responsável Técnico  EDELSON DOS SANTOS - Sd PM Matrícula: 2520443	Responsável 1: ANDRÉ RICARDO RORIG - 1º Ten PM Matrícula: 2519020 Responsável 2: MARCELO DELLA-MORA AZZOLIN - 2º Sgt Matrícula: 3159116
	Data da publicação da CAVE no BI / / - pag.	

OBS

O preço de referência para a precificação é a tabela FIPE, que pode ser acessada através do site <https://veiculos.fipe.org.br/>. Os parâmetros para avaliação dos veículos são:

Veículos classificados como recuperáveis: 20 a 30% da Tabela Fipe;

Veículos classificados como irrecuperáveis: 5 a 20% da Tabela Fipe.

Veículos recuperáveis com motores a diesel, 4x4, utilitários, caminhonetes, caminhões e localizado em cidades e fácil acesso, poderão ter aumento de 15% à 20% na precificação do bem, limitando-se a 40% do valor estipulado na Tabela Fipe. Na ausência do preço de referência da Tabela Fipe, poderá ser utilizada outra pesquisa mercadológica de referência.

